



Lyon 7e
Guillotière
7 rue Pasteur

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007271
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AB, 15

Historique

Immeuble non daté, parcelle délimitée avant 1841 et bâtie depuis 1862.
Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à deux corps de bâtiments en L ; immeuble en profondeur
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	2 corps de bâtiments en L
Place de l'entrée	latérale
Porte	dénaturée
Nombre de travées	2
Nombre de niveaux	4
Niveau de décor	aucun décor
Limite de toiture	corniche bois
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur façade postérieure
Matériaux des encadrements	béton
Matériaux des garde-corps	métal
Fonctions commerciales	Boutique : Le printemps de Hui Huy
Agrandissement	Non
Surélévation	Non
Alignement	Non
Modification de façade	Oui
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations



Elévation sur rue, façade dénaturée ?
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156901020NUCA



Vue postérieure : tour d'escalier
en retour sur cour, élévation
en moellons apparents
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156901015NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue Henri IV, puis rue Mouton-Duvernet, rue de Béarn, actuellement rue Pasteur (IA69006838) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Elévation sur rue, façade dénaturée ?

IVR82_20156901020NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue postérieure : tour d'escalier en retour sur cour, élévation en moellons apparents

IVR82_20156901015NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation