



Inventaire général du patrimoine culturel

Rhône-Alpes, Savoie Aix-les-Bains Les Coteaux 7 route du Reyard

Maison, dite villa Roc Fleuri (Lotissement Bertola : propriété Campardon)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA73002158 Date de l'enquête initiale : 2013 Date(s) de rédaction : 2013

Cadre de l'étude : étude d'inventaire Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination: maison

Appellation : villa Roc Fleuri , (Lotissement Bertola : propriété Campardon)

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

 $R\'{e}f\'{e}rences\ cadastrales: 1879, D,\,904\ p.,\,906\ p.\ ;\,1973,\,BZ,\,169\ ;\,2004,\,BZ,\,279\text{-}282$

Historique

En 1931, Désiré Campardon achète un des lots mis en vente par Odile Bertola. Il fait appel, l'année suivante, à l'entrepreneur A. Gianre pour y faire bâtir cette villa. Celle-ci fait ainsi, à l'origine, partie du même lotissement que la maison voisine à l'est construite par le même entrepreneur.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()

Dates: 1932 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Gianre A. (entrepreneur, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

 $Mat\'eriau(x)\ du\ gros-oeuvre,\ mise\ en\ oeuvre\ et\ rev\^etement:\ b\'eton\ enduit\ (?)\ ;\ pierre,\ moellon\ sans\ cha\^ne\ en\ pierre\ de$

taille (?)

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Plan: plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à deux pans, demi-croupe

Escaliers : escalier intérieur ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier de distribution

extérieur : escalier tournant, en maçonnerie

Décor

Techniques: maçonnerie

Précision sur les représentations :

Faux pan de bois en ciment sur le pignon sud.

Statut, intérêt et protection

PLU 2007 : étoile creuse (bâti intéressant : démolition soumise à permis de démolir)

Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

AC Aix-les-Bains. 1 O 245, n° 801. 1932. Autorisation de bâtir, villa Désiré Campardon
 AC Aix-les-Bains. 1 O 245, n° 801. Autorisation de bâtir accordée à M. Désiré Campardon pour
 construire un immeuble à usage d'habitation dans sa propriété, 15 février 1932
 AC Aix-les-Bains: 1 O 245, n° 801

Documents figurés

AC Aix-les-Bains. 1 O 245, n° 801. 1932. Plans et façade sud Propriété de Monsieur Désiré Campardon à Boncelin. Construction d'une villa / A. Gianre, entrepreneur. Aix-les-Bains, [février 1932]. Ech. 1 : 50. 1 tirage de plan ; 57,5 x 75 cm. (AC Aix-les-Bains : 1 O 245, n° 801) AC Aix-les-Bains : 1 O 245, n° 801

Annexe 1

ANNEXE 1 Liste des propriétaires

ANNEXE 1

Liste des propriétaires

1879 : Mermoz Catherine et sœurs, rentière (D 904 : vigne) ; Maréchal Joseph, domestique (D 905 : terre, D 906 : vigne)

1883 : Mariéton Paul, homme de lettres, à Perronas (Ain) (vigne et terre)

1914 : Mariéton Vincent, rentier, à Perronas (Ain) (pré et terrain à bâtir)

1923 : la veuve de Pierre Brac de la Perrière, née Robin, à Lyon (pré et terrain à bâtir)

1926 : Daumard Henri, inspecteur d'assurances à Aix-les-Bains (pré et terrain à bâtir)

1929 : Bertola [ou Bertolla] Odile, hôtelière (pré et terrain à bâtir)

1931 : Campardon Désiré, tapissier

1945 : Cambet-Petitiean Louis, époux Vaney Marthe, à Bassens

1974: Godebert Raymond2004: Rubaud Jacques

[Avant 2006]: Rubaud Jacques

Données complémentaires

F-EBE-Collectifs-Aix-les-Bains

Formulaire de données complémentaires architecture des dossiers collectifs de l'aire d'étude de la ville d'Aixles-Bains (Immeuble ; Maison ; Hôtel de voyageurs)

Mitoyen	non
Nombre de corps de bâtiments	1
Type de clôture	muret surmonté d'une grille
Villégiature	Non
Place de l'entrée	sur une élévation latérale
Situation de la porte d'entrée	décentrée
Nombre d'étages	1

Balcon filant Non Balcon foggia Non Balcon-loggia Non Décrochement de façade Oui Matériaux du gros-oeuvre pierre Matériaux des garde-corps métal Matériaux des garde-corps métal Forme du toit toit à 2 versants Liuison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade étémentaire Traitement des angles d'îlos aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: emplacement hon Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 3: tour d'escali	Nombre de travées	2
Loggia Non Balcon-loggia Non Décrochement de façade Oui Matériaux du gros-oeuvre pierre Matériaux des garde-corps métal Matériaux des garde-corps métal Porme du toit toit à 2 versants Laison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade défementaire Traitement des angles d'îtots aucun Nombre d'escaliers Sesalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: forme droit Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: tour d'escalier No	Balcon	Non
Bakon-loggia Non Décrochement de façade Oui Matériaux du gros-oeuvre pierre Matériaux des encadrements béton moulé Matériaux des garde-corps métal Matériaux des garde-corps métal Matériaux des garde-corps métal Liaison mur-toit toit à 2 versants Liaison mur-toit avant-toit Cour jardlin Puts de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucum Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: letre volée décalée Non Escalier 2: forme droit Escalier 2: forme droit Escalier 2: forme droit Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux Non Escalier 2: matériaux Non Escalier 2: matériaux Non Escalier 2: matériaux béton	Balcon filant	Non
Balcon-loggia Non Décrochement de façade Oui Matériaux du gros-oeuvre pierre Matériaux des encadrements béton moulé Matériaux des garde-corps métal Forme du toit toit à 2 versants Liaison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: true véscalier Non Escalier 2: forme droit Escalier 2: true véscalier Non Escalier 2: true véscalier Non Escalier 2: true véscalier Non Escalier 2: forme droit Escalier 2: true véscalier Non Escalier 2: matériaux béton	Loggia	Non
Décrochement de façade Dui Matériaux du gros-oeuvre pierre Matériaux des encadrements béton moulé Matériaux des garde-corps métal Forme du toit loit à 2 versants Liaison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Gémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'éscaliers 3 Sesalier 1: tere volée décalée Non Escalier 1: tour d'escalier entre des des let latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: complacement entre d'incite des latéral Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux hon Non Non Non Escalier Non Entrée commune Non Non Escalier commune Non Non Paçades en rapport Non Non Paçades en rapport Non Patation principale 2e quart 20e siècle		Non
Matériaux du gros-oeuvre pierre Matériaux des encadrements béton moulé Matériaux des garde-corps métal Forme du toit toit à 2 versants Liaison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Sesalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: cmplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier commune Non Inmeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Entrée commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle		Oui
Matériaux des encadrements béton moulé Matériaux des garde-corps métal Forme du toit toit à 2 versants Liaison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: itre volée décalée Non Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: forme droit Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux Non Mon Escalier 2: matériaux Non Escalier 2: matériaux Non Escalier 2: matériaux Non Escalier 2: matériaux Non Façales en pendant Non Façades en rapport Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle		pierre
Forme du toit toit à 2 versants Liaison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade étémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-ocuvre Escalier 1: itère volée décalée Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: ituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tour d'escalier Bon Escalier 2: ituation en revers de façade et latéral Escalier 2: mplacement extérieur Escalier 2: tour d'escalier Bon Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: tituation en revers de façade et latéral Escalier 2: titu ur d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier commune Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Entrée commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle		^
Forme du toit toit à 2 versants Liaison mur-toit avant-toit Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade étémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: itre volée décalée Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: itre volée décalée Non Escalier 2: itre volée décalée Non Escalier 2: trour d'escalier Bon Escalier 2: trour d'escalier Non Escalier 2: trère volée décalée Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier commune Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Matériaux des garde-corps	métal
Cour jardin Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-ocuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: l'ère volée décalée Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: mplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: molée décalée Non Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: prome droit Escalier 2: trait droit en revers de façade et latéral Escalier 2: trait vier d'escalier Escalier 2: trait vier d'escalier Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle		toit à 2 versants
Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement Escalier 1: situation Escalier 1: l'ère volée décalée Non Escalier 1: l'ère volée décalée Non Escalier 2: emplacement Escalier 2: emplacement Escalier 2: forme droit Escalier 2: forme droit Escalier 2: l'ère volée décalée Non Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: forme droit Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation Escalier 2: non Escalier 2: non Escalier 2: non Escalier 3: forme Decalier 4: forme Don Escalier 5: forme Non Escalier 6: Non Escalier 6: Non Escalier 7: matériaux Déton Escalier 9: mat	Liaison mur-toit	
Puits de lumière Non Sas Non Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement Escalier 1: situation Escalier 1: l'ère volée décalée Non Escalier 1: l'ère volée décalée Non Escalier 2: emplacement Escalier 2: emplacement Escalier 2: forme droit Escalier 2: forme droit Escalier 2: l'ère volée décalée Non Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: forme droit Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation Escalier 2: non Escalier 2: non Escalier 2: non Escalier 3: forme Decalier 4: forme Don Escalier 5: forme Non Escalier 6: Non Escalier 6: Non Escalier 7: matériaux Déton Escalier 9: mat	Cour	jardin
Garage Oui Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux bóton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2 e quart 20e siècle	Puits de lumière	
Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: lère volée décalée Non Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Entrée commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Sas	Non
Décor de façade élémentaire Traitement des angles d'îlots aucun Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: lère volée décalée Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Entrée commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Garage	Oui
Traitement des angles d'îlots Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement Escalier 1: situation Escalier 1: lère volée décalée Non Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement Escalier 2: forme Escalier 2: situation Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: forme Escalier 2: forme Escalier 2: situation Escalier 2: situation Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2 e quart 20e siècle		élémentaire
Nombre d'escaliers 3 Escalier 1: emplacement dans-oeuvre Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: lère volée décalée Non Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle		aucun
Escalier 1: situation en revers de façade et latéral Escalier 1: tère volée décalée Non Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Nombre d'escaliers	3
Escalier 1: 1ère volée décalée Non Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: 1ère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 1: emplacement	dans-oeuvre
Escalier 1: tour d'escalier Non Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 1: situation	en revers de façade et latéral
Escalier 2: emplacement extérieur Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: 1ère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 1: 1ère volée décalée	Non
Escalier 2: forme droit Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: 1ère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 1: tour d'escalier	Non
Escalier 2: situation en revers de façade et latéral Escalier 2: lère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 2: emplacement	extérieur
Escalier 2: 1ère volée décalée Non Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 2: forme	droit
Escalier 2: tour d'escalier Non Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commune Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 2: situation	en revers de façade et latéral
Escalier 2: matériaux béton Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commun Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 2: 1ère volée décalée	Non
Escalier en pendant Non Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commun Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier 2: tour d'escalier	Non
Immeuble faisant parti d'un ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commun Non Façades en rapport Non Traboule Datation principale Non Non Non 2e quart 20e siècle	Escalier 2: matériaux	béton
ensemble Cour commune Non Entrée commune Non Escalier commun Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale Non Non 2e quart 20e siècle	Escalier en pendant	Non
Entrée commune Non Escalier commun Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle		Non
Escalier commun Non Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Cour commune	Non
Façades en rapport Non Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Entrée commune	Non
Traboule Non Datation principale 2e quart 20e siècle	Escalier commun	Non
Datation principale 2e quart 20e siècle	Façades en rapport	Non
	Traboule	Non
Datation secondaire 1er quart 21e siècle	Datation principale	2e quart 20e siècle
	Datation secondaire	1er quart 21e siècle

Modifications 1	modification de la façade
Phase	sélectionné

Illustrations



Plans et façade sud Repro. Denys Harreau IVR82_20147300739NUCB



Vue de la façade sud depuis la route du Revard Phot. Denys Harreau IVR82_20137300193NUCA

Elévation occidentale Phot. Denys Harreau IVR82_20137300191NUCA Vue de trois-quart depuis le sud-est Phot. Denys Harreau IVR82_20137300192NUCA Pilier en ciment moulé à l'entrée de la propriété Phot. Denys Harreau IVR82_20137300190NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains Maisons (IA73001099) Aix-les-Bains

Oeuvre(s) contenue(s) : Oeuvre(s) en rapport :

Secteur urbain, les Coteaux (IA73001422) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains


Maison, dite villa (Lotissement Bertola : propriété Hunault) (IA73002157) Aix-les-Bains, Les Coteaux, 9 route du Revard

Auteur(s) du dossier : Philippe Gras, Elsa Belle

Copyright(s): © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel; © Ville d'Aix-les-Bains

Phot. Denys Harreau IVR82_20137300189NUCA

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest



Plans et façade sud

Référence du document reproduit :

• AC Aix-les-Bains. 1 O 245, n° 801. 1932. Plans et façade sud Propriété de Monsieur Désiré Campardon à Boncelin. Construction d'une villa / A. Gianre, entrepreneur. Aix-les-Bains, [février 1932]. Ech. 1 : 50. 1 tirage de plan ; 57,5 x 75 cm. (AC Aix-les-Bains : 1 O 245, n° 801) AC Aix-les-Bains : 1 O 245, n° 801

IVR82_20147300739NUCB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Denys Harreau

Date de prise de vue : 2013

© Archives municipales d'Aix-les-Bains

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade sud depuis la route du Revard

IVR82_20137300193NUCA

Auteur de l'illustration : Denys Harreau

Date de prise de vue : 2013

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest

IVR82_20137300189NUCA

Auteur de l'illustration : Denys Harreau

Date de prise de vue : 2013

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains

communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation

Elévation occidentale

IVR82_20137300191NUCA

Auteur de l'illustration : Denys Harreau

Date de prise de vue : 2013

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains

communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation

Vue de trois-quart depuis le sud-est

IVR82_20137300192NUCA

Auteur de l'illustration : Denys Harreau

Date de prise de vue : 2013

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains

communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation

Pilier en ciment moulé à l'entrée de la propriété

IVR82_20137300190NUCA

Auteur de l'illustration : Denys Harreau

Date de prise de vue : 2013

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains

communication soumise à autorisation, reproduction soumise à autorisation