



Façade sud-ouest de la chapelle après écoulement partiel, étaillage et reconstruction en cours, vers 1965, du sud.

Référence du document reproduit :

- **Collection particulière Façade sud-ouest de la chapelle après écoulement partiel, étaillage et reconstruction en cours, vers 1965, du sud.**

Façade sud-ouest de la chapelle après écoulement partiel, étaillage et reconstruction en cours, vers 1965, du sud. / photographie argentique, 1965.

Collection particulière.

Collection particulière

IVR82\_20004201291XB

Auteur de l'illustration (reproduction) : Martial Couderette

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation