



Façade sud-ouest de la chapelle après écroulement partiel, étaillage et reconstruction en cours, vers 1965, du sud.

Référence du document reproduit :

Collection particulière Façade sud-ouest de la chapelle après écroulement partiel, étaillage et reconstruction en cours, vers 1965, du sud.

Façade sud-ouest de la chapelle après écroulement partiel, étaillage et reconstruction en cours, vers 1965, du sud. / photographie argentique, 1965. Collection particulière.

Collection particulière

IVR82_20004201291XB

Auteur(s) de l'illustration Martial Couderette

Copyrights : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière

Diffusion : reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Apparaît dans le(s) dossier(s) :

[IA42000640] Château de Goutelas