Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Poisy
Eglise Saint-Martin

Ensemble de 2 verrières : Vierge à l' Enfant, saint Maurice bénissant (baie 3, 4), verrière à personnages

Références du dossier

Numéro de dossier : IM74000034
Date de l'enquête initiale : 1981
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : recensement du vitrail Le vitrail ancien en Rhône-Alpes
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : verrière
Appellations : verrière à personnages
Titres : Vierge à l'Enfant , saint Maurice bénissant

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : baies 3, 4

Historique

Deux baies du 20e siècle remployant chacune un panneau du 15e siècle

Période(s) principale(s) : 15e siècle, 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : auteur inconnu

Description

Pour chaque baie : remploi d'un panneau du 15e siècle dans une vitrerie décorative du 20e siècle

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 1, en arc brisé ; panneau vitré, 1

Matériaux : verre transparent (coloré) : grisaille sur verre ; plomb (réseau)

Mesures :
h = 250 ; la = 70 ; panneau en remploi : h = 100, la = 70

Représentations :
figure biblique ; Vierge à l'Enfant
figure ; bénédiction ; saint Martin

baie 3 : Vierge à l'Enfant ; baie 4 : saint Maurice § figure biblique (Vierge à l'Enfant) ; figure (saint Martin : bénédiction)

État de conservation

partie en remploi , mauvais état , grillage de protection

Panneaux du 15e siècle remployés dans une vitrerie du 20e siècle ; baie 3 : 2 trous, verres fendus ; baie 4 : mise en plomb défectueuse

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



Baie 3
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19847400043XA



Baie 3
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19847400041X



Baie 4
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19847400042XA



Baie 4
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19847400044X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude du recensement du vitrail ancien de Rhône-Alpes (IM00000002) Rhône-Alpes, Ain, Ain
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Martin (IM74000033) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Poisy, Eglise Saint-Martin

Auteur(s) du dossier : Véronique Chausse, Catherine Pairaudeau, Jérôme Bellet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Baie 3

IVR82_19847400043XA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Baie 3

IVR82_19847400041X
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Baie 4

IVR82_19847400042XA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Baie 4

IVR82_19847400044X
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation