Rhône-Alpes, Rhône
Dareizé
Eglise Saint-Pierre

# Verrière (baie 1), verrière héraldique

## Références du dossier

Numéro de dossier : IM69000035
Date de l'enquête initiale : 1983
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : recensement du vitrail Le vitrail ancien en Rhône-Alpes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM69000174

## Désignation

Dénomination : verrière
Appellations : verrière héraldique

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle nord du choeur (baie 1)

## Historique

Remploi d'un écu armorié datant de 1596 au milieu d'une vitrerie du 20e siècle

Période(s) principale(s) : 4e quart 16e siècle, 20e siècle
Dates : 1596
Auteur(s) de l'oeuvre : auteur inconnu

## Description

Remploi d'un écu armorié

### Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 1, en plein cintre

Matériaux : verre transparent (coloré) : émail sur verre ; plomb (réseau)

Mesures :

h = 150 ; la = 60 ; d = 60 (le diamètre du médaillon est de 60 cm)

Représentations :
armoiries
ornementation ; couronne végétale

Ecu armorié dans un chapeau de triomphe. § armoiries ; ornementation (couronne végétale)

Inscriptions & marques : armoiries

Précisions et transcriptions :

Armoiries (identifiées) de la famille Mellier, seigneurs de Changny et Cruis : écartelé de 1 et 3 de gueules à deux châteaux à trois tours d'argent, sommés de rameaux, au 2 d'azur au chevron d'or accompagné d'un croissant, d'une étoile et d'une rose d'argent, au 4 d'azur au griffon d'or et au lion d'argent affrontés

### État de conservation

grillage de protection , partie en remploi

Verre fendu et Petit trou au dessus de l'écu à gauche ; double vitrage

## Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

## Illustrations



Baie 1
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19846900921ZA

Baie 1
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19846900922ZA

## Dossiers liés

**Dossiers de synthèse :**
Présentation de l'aire d'étude du recensement du vitrail ancien de Rhône-Alpes (IM00000002) Rhône-Alpes, Ain, Ain
**Oeuvre(s) contenue(s) :**
**Oeuvre(s) en rapport :**
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre (IM69000034) Rhône-Alpes, Rhône, Dareizé, Eglise Saint-Pierre

Auteur(s) du dossier : Véronique Chausse, Catherine Pairaudeau, Jérôme Bellet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Baie 1

IVR82_19846900921ZA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Baie 1

IVR82_19846900922ZA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation