Rhône-Alpes, Rhône
Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Eglise Saint-Romain

Verrière : Annonciation (baie 5), verrière figurée

Références du dossier

Numéro de dossier : IM69000042
Date de l'enquête initiale : 1981
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : recensement du vitrail Le vitrail ancien en Rhône-Alpes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM69000688

Désignation

Dénomination : verrière
Appellations : verrière figurée
Titres : Annonciation

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : baie 5

Historique

Verrière datant de la fin du 15e siècle

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : auteur inconnu

Description

2 soufflets ; lancettes trilobées.£Verre marbré rouge et blanc pour la ceinture de la Vierge ; écoinçon (2)

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; jour de réseau, 2 ; tympan ajouré

Matériaux : verre transparent (coloré) : grisaille sur verre ; plomb (réseau)

Mesures :

h = 250 ; la = 145

Représentations :
scène biblique ; phylactère, portant ; Annonciation, Vierge, saint Gabriel
ornementation ; ornement à forme architecturale
figure biblique ; portant ; Dieu le Père, tiare, globe
ange

scène biblique (Annonciation, Vierge, saint Gabriel : phylactère, portant) ; ornementation (ornement à forme architecturale) ; figure biblique (Dieu le Père, tiare, globe : portant) ; ange

État de conservation

oeuvre restaurée

Socles des niches, aile de l'ange et partie inférieure de sa robe, mains, têtes (?)... restaurés ; trois pièces remontées à l'envers dans les montants de l'architecture ; un trou dans le fond damassé de la Vierge bouche par une pièce de verre posée à l'extérieur ; écoinçon gauche du tympan bouche par un carton ; verres fendus dans la partie inférieure de l'ange et de son bras

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1904/11/24
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19816900133ZA



Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19816900135ZA

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19816900136ZA

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19816900134ZA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude du recensement du vitrail ancien de Rhône-Alpes (IM00000002) Rhône-Alpes, Ain, Ain
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Romain (IM69000041) Rhône-Alpes, Rhône, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Eglise Saint-Romain

Auteur(s) du dossier : Véronique Chausse, Catherine Pairaudeau, Jérôme Bellet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Baie 5

IVR82_19816900133ZA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Baie 5

IVR82_19816900135ZA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Baie 5

IVR82_19816900136ZA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Baie 5

IVR82_19816900134ZA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation