Rhône-Alpes, Loire
Saint-André-d'Apchon
Eglise Saint-André

Verrière : saintes, figurations de la Vierge et du Christ (baie 5), verrière à personnages

Références du dossier

Numéro de dossier : IM42000046
Date de l'enquête initiale : 1981
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : recensement du vitrail Le vitrail ancien en Rhône-Alpes
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : verrière
Appellations : verrière à personnages
Titres : Saintes , figurations de la Vierge et du Christ

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : côté nord de la nef (baie 5)

Historique

Verrière attribuée à Emile Thibaud et exécutée en 1866, comprenant des éléments de la fin du 15e siècle et du 16e siècle (Christ glorieux, soldats de la résurrection)

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle, 16e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1866
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Thibaud (peintre-verrier)

Description

Lancettes trilobées ; 7 ajours au tympan

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 3 ; tympan ajouré

Matériaux : verre transparent (coloré) : grisaille sur verre, jaune d'argent ; plomb (réseau)

Mesures :
h = 270 ; la = 160

Représentations :
figure ; en pied, de trois-quarts, sainte Françoise ; sainte Marguerite
figure biblique ; Vierge à l'Enfant, Christ glorieux
figure ; soldat, résurrection
ornementation ; ornement à forme végétale, ornement à forme d'objet

figure (sainte Marguerite : en pied, de trois-quarts, sainte Françoise : en pied, de trois-quarts) ; figure biblique (Vierge à l'Enfant, Christ glorieux) ; figure (soldat, résurrection) ; ornementation (ornement à forme végétale, ornement à forme d'objet)

État de conservation

mauvais état

Verres fendus, mise en plomb défectueuse, altération des verres rouges

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19814200064PA

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19844200142XA

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19814200007PA

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19814200021XA

Baie 5
Phot. Bruno Cougnassout
IVR82_19814200022XA

Dossiers liés

Est partie constituante de : Ensemble de 6 verrières figurées (IM42000040) Rhône-Alpes, Loire, Saint-André-d'Apchon, Eglise Saint-André
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'aire d'étude du recensement du vitrail ancien de Rhône-Alpes (IM00000002) Rhône-Alpes, Ain, Ain
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Véronique Chausse, Catherine Pairaudeau, Jérôme Bellet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Baie 5

IVR82_19814200064PA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Baie 5

IVR82_19844200142XA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Baie 5

IVR82_19814200007PA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Baie 5

IVR82_19814200021XA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Baie 5

IVR82_19814200022XA
Auteur de l'illustration : Bruno Cougnassout
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation