



Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Seytroux
Haute-Savoie

Vieux pont des Landoz

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74002979

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2019

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Points de franchissement de la Haute-Savoie

Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : pont

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Réseau hydrographique : de l'Avenchéreau ruisseau ; torrent de Seytroux affluent ; Dranse de Morzine affluent

Références cadastrales : 1982, A, 2287

Historique

Le pont des Landoz n'apparaît pas sur le cadastre du 20 avril 1868, la route à cette époque reste sur la rive gauche du torrent de l'Avenchéreau nommé ravin des Meuniers sur le cadastre. Au vu de l'architecture, le pont daterait du début du XXe siècle. Le tablier est refait dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce pont semble sans usage en 2019, un autre pont plus haut a été construit.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?,)

Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle ()

Description

Le Vieux-Pont des Landoz enjambe le ruisseau de l'Avenchéreau juste avant le hameau des Landoz. C'est un pont est sans usage depuis 2019. Il s'agit d'un ouvrage maçonné sans voûte avec une dalle-tablier en béton. Les culées sont en pierres maçonnées. La culée, de la rive droite, repose directement dans le lit du ruisseau, tandis qu'en rive gauche, elle repose sur le rocher. Le tablier en béton est porté par trois poutres en acier avec un renforcement en bois. Celui-ci est recouvert de végétation. Il n'y a pas de gardes corps. Il mesure environ 12 mètres de long pour 2 mètres de large.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; acier

Typologies et état de conservation

Typologies : urbanisme et espaces aménagés

État de conservation : mauvais état

Dimensions

Mesures : l : 12 m ; la : 2 m

Illustrations



Vieux pont des Landoz, face aval
IVR84_20197401279NUCA




Vieux pont des Landoz, face amont
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207401258NUCA



Vieux pont des Landoz,
chaussée et gardes corps
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207401259NUCA



Vieux pont des Landoz, détails
poutre acier et renfort bois
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207401260NUCA



Vieux pont des Landoz,
détails culée et tablier béton
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207401261NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Présentation de l'étude des points de franchissements de la Haute-Savoie (IA74001266) , Haute-Savoie

Auteur(s) du dossier : Benoît Huraut, Samir Mahfoudi

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Département de la Haute-Savoie



Vieux pont des Landoz, face aval

IVR84_20197401279NUCA

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vieux pont des Landoz, face amont

IVR84_20207401258NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vieux pont des Landoz, chaussée et gardes corps

IVR84_20207401259NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vieux pont des Landoz, détails poutre acier et renfort bois

IVR84_20207401260NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vieux pont des Landoz, détails culée et tablier béton

IVR84_20207401261NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation