



Yssingeaux (Haute-Loire). Place du Marché. Désordre introduit après opération d'aération du tissu (curetage d'un îlot entier) : le front bâti de la place est constitué des élévations arrière des immeubles, à l'origine élevées sur une ruelle étroite. Seule la façade de l'immeuble à travée unique, postérieure au curetage donc, présente une façade susceptible d'embellir la place.

IVR83_20124300039NUC4A

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn

Date de prise de vue : 2012

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation