



Façade sud-est et nord-ouest. N° 112-11 / Henry Jacques Le Même, 22 mars 1934, rectifié les 18 avril et 15 mai 1934 (Dossier agence n° 112)

Référence du document reproduit :

- **Façade sud-est. Façade nord-est. Façade sud-ouest. Façade nord-ouest. N° 112-11. Henry Jacques Le**

Façade sud-est. Façade nord-est. Façade sud-ouest. Façade nord-ouest. N° 112-11. Henry Jacques Le Même, 22 mars 1934. Plan rectificatif, 18 avril 1934 (rectification générale), 15 mai 1934 (toiture sur entrée et crémone). 1 : 50 (Dossier agence n° 112)

IVR82_20127402014NUC

Auteur de l'illustration : F. Véry

Auteur du document reproduit : Le Même Henry Jacques (architecte)

Date de prise de vue : 1996

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation