



Lyon 7e
Guillotière
16 rue Saint-Jérôme

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007659
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AY, 114

Historique

Immeuble construit entre 1851 (plan de redressement de la rue Féliссent) et 1886 (plan parcellaire). La tour d'escalier sur l'arrière est ajoutée au début du 20e siècle (voir dossier de construction neuve : AC Lyon 344 W 933, 1930, arch. Brigand).
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; résidu industriel en gros oeuvre enduit ; béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble en profondeur ; immeubles trapus, élévations faiblement percées
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	2 corps de bâtiments en T
Place de l'entrée	centrée
Porte	piétonne
Nombre de travées	2
Nombre de niveaux	4
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	avant-toit fermé
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur façade postérieure
Matériaux des encadrements	béton
Matériaux des garde-corps	fonte
Escalier 1 : situation	à l'arrière
Nombre de volées par étage	1
Tour d'escalier	Oui
Matériaux de l'escalier	pierre
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	allée
Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Agrandissement	Oui
Surélévation	Non
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Oui
Nivellement	Non

Illustrations



Vue générale, élévation sur rue
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901056NUCA



Elévation sur rue, vue
rapprochée montrant les
effets de décor dans l'enduit
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901057NUCA



Elévation sur cour, vue partielle
montrant les matériaux de la
tour d'escalier, sur l'arrière
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901058NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue Saint-Jérôme (IA69006893) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale, élévation sur rue

IVR84_20176901056NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sur rue, vue rapprochée montrant les effets de décor dans l'enduit

IVR84_20176901057NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sur cour, vue partielle montrant les matériaux de la tour d'escalier, sur l'arrière

IVR84_20176901058NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation