Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
Moingt, les Purelles

Cuvage, actuellement ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002766
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : édifice agricole
Destinations successives : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, AK, 108

Historique

Le cuvage est porté sur le cadastre ancien de 1809 (1809 D 67). A ce bâtiment, au 19e siècle, est adossée une habitation, et par voie de conséquence l'étage du cuvage semble modifié avec l'ouverture (?) de grandes fenêtres.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle, 19e siècle

Description

Le cuvage (partie ouest de la ferme actuelle) est de plan carré et possède deux niveaux : un étage de soubassement comprenant une cave semi enterrée et voûtée en berceau et en brique, la porte d'entrée, située sur le mur pignon ouest, est simple, et deux jours sur les murs gouttereaux éclairent l'espace. Le niveau du rez-de-chaussée surélevé, niveau d'habitation, comprend de hautes fenêtres, vraisemblablement agrandies lors de la transformation du cuvage et du rajout de la partie habitation à l'est de celui-ci. Au final, l'ancien cuvage est inclus dans une ferme de type à galerie. Le logis central, encadré du cuvage et d'un bâtiment en retour d'équerre, est légèrement en retrait, permettant d'imaginer l'existence d'une galerie au-devant du logis (la présence au niveau du rez-de-chaussée surélevé d'une porte donnant accès aux chambres semble aller dans ce sens). L'étage de soubassement du logis est occupé par la cuisine (?) dans sa partie gauche, et par une étable sur sa droite. Le matériau de construction n'est pas visible, les murs étant enduits, mais le cuvage pourrait être en pisé sur un soubassement en moellon de granite, le restant de la ferme pourrait être en moellon de granite. Les toitures à longs pans sont couvertes de tuiles creuses, et l'encadrement des baies est en pierre de taille.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé (?) ; enduit ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé
Couvrements : voûte en berceau
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : cuvage

État de conservation : restauré, remanié

Statut, intérêt et protection

5ème cuvage

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200348NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Moingt (associée à Montbrison) (IA42001387) Montbrison, Moingt
Les loges de vigne (cabanes de vigneron) et cuvages (édifices agricoles) du canton de Montbrison (IA42001299)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20134200348NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation