Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
Nuzin

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002214
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : cuvage, fournil, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1813, A2, 292 ; 1986, G2, 951. bâti lâche

Historique

Les trois fermes mitoyennes 1986 G2 949, 950 et 951 résultent du partage et de la redistribution de deux parcelles bâties du cadastre de 1813 (1813 A2 290, vaste parcelle, et A2 292, plus petite). Les bâtiments actuels datent de la fin du 19e siècle ou du début du 20e : la grange-étable aurait été partiellement reconstruite (en pierre) en 1914 (renseignement oral). Le logis a été surélevé récemment (en parpaings de ciment).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1914 (daté par tradition orale)

Description

La ferme présente une organisation complexe, avec une cour fermée (passage couvert). Le logis présente un niveau de soubassement, de plain-pied du côté du chemin et légèrement enterré du côté de la cour ; il contient une étable (porte côté chemin), deux caves communicantes (accès par la cour, façade principale) et une troisième cave (accès par la cour, façade latérale). Le rez-de-chaussée surélevé a deux portes en façade principales sur cour, desservies par deux escaliers droits maçonnés. En retour du passage couvert se trouve la grange-étable (utilisée pour des vaches, chevaux et porcs ; renseignement oral). A l'extrémité est construit le fournil, avec la *chaudière* pour cuire les aliments des bêtes. De l'autre côté du logis, la cour est fermé par un vaste hangar à plan en L, dont une partie est fermée pour servir de cuvage. Un puits et une petite mare sont creusés à l'extrémité de ce bâtiment. Les bâtiments sont en moellon de granite et en pisé enduits ; les encadrements sont en bois (refaits en ciment sur le logis). Les toits sont à longs pans, en tuile creuse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A3: ferme à superposition (dépendances en rez-de-chaussée ou soubassement, logis à l´étage) ; Type C1: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts, sur cour

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble du logis et de l'entrée du passage couvert, depuis le chemin.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202252NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue d'ensemble du logis et de l'entrée du passage couvert, depuis le chemin.

IVR82_20114202252NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation