Rhône-Alpes, Loire
Sail-sous-Couzan
au Pont

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42001117
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, communs

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : . 1935 C1 852, 853 ; . 1986 C1 390, 391, 404

Historique

Ferme construite en 1826, date portée sur le linteau en pierre de la porte d'entrée du logis. Une autre date portée, 1844, sur le linteau en bois du portail d'entrée de la grange, indique peut-être une restauration ou un changement de propriétaire, mais vraisemblablement pas une reconstruction (le plan-masse n'a pas changé par rapport à celui dessiné sur le cadastre napoléonien de 1836). Un bâtiment situé dans le prolongement de la grange-étable a été détruit en 2001.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e quart 19e siècle
Dates : 1826 (porte la date), 1844

Description

La ferme, construite en pisé, non enduit, est composée d'un logis constitué de trois pièces au rez-de-chaussée et de trois autres à l'étage carré, au-dessus duquel se trouve un comble à surcroît. Deux escaliers en bois, l'un droit, l'autre tournant, distribuent les différents niveaux. Les encadrements de baies du logis sont en pierre au rez-de-chaussée, dont les murs sont en moellons ; à l'étage, construit en pisé, ils sont en bois. Les toits sont à longs pans et en tuiles creuses. Les communs se composent d'un bâtiment abritant la grange-étable et un cuvage, un autre avec une écurie et un troisième avec une bergerie. Deux cours, une ouverte, devant le logis et une autre fermée par un enclos récent, complètent la ferme.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente ; escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001117/index.htm : http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001117/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble de le ferme.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20034200728ZE

Vue d'ensemble de le ferme.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20034200727ZE

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Vue d'ensemble de le ferme.

IVR82_20034200728ZE
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de le ferme.

IVR82_20034200727ZE
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation