Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Chainaz-les-Frasses
Chez les Châtel, les Nants

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74002480
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : four à pain, fontaine

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1891, A2, 116 ; 2016, A2, 128

Historique

La ferme est située à proximité d'un site bâti de la mappe sarde (n° 601, 603, 607 ; correspond à une ferme non repérée) : elle a sans doute été construite pour un membre de la famille occupant ce noyau initial. En effet sur le 1er cadastre français, en 1891, le site est identifié comme Chez les Châtel des Nants, avec comme propriétaires Lucien Châtel pour la maison n °116 (correspondant à la ferme étudiée) et Claude Châtel pour la maison et le bâtiment n°112 et 111 (non repérée). Tous deux sont propriétaires "indivis", avec leurs "consorts", du four à pain situé au n°110. La charpente de la ferme étudiée porte la date 1873, dans un cartouche lobé, accompagnée de l'inscription L LIAOI (?). La remise située à l'extrémité orientale a été ajoutée au bâtiment après 1891 (elle ne figure pas sur le 1er cadastre ; chaîne d'angle visible, emploi de mâchefer). Selon l'enquête orale, la ferme a utilisé des boeufs jusque dans les années 1960. L'étable contenait 5 vaches et quelques génisses ; les veaux étaient vendus pour la viande, la ferme étant trop éloignée de la fruitière pour pouvoir y livrer le lait. La propriété comptait 6 ou 7 ha.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 20e siècle
Dates : 1873 (porte la date)

Description

Ferme à juxtaposition, édifiée sur un replat (le sol remonte légèrement contre le mur arrière). L'habitation de deux travées a un étage. Le rez-de-chaussée comprend deux pièces : la cuisine côté façade et une chambre sur l'arrière, séparées par un mur de refend dans lequel se trouve le conduit de cheminée, utilisé par une cheminée à foyer ouvert, avec une hotte suspendue en maçonnerie et linteau en bois côté cuisine, et un fourneau (sans doute l'ancienne cuisinière, remplaçant un poêle) côté chambre. L'aménagement de la cuisine comprend un cendrier en béton et molasse sous la fenêtre, et deux placards à deux vantaux dans le mur mitoyen de l'étable. La chambre (désignée comme "chambre des parents" lors de l'enquête orale) comporte un placard à deux vantaux dans le mur de refend, et une horloge à caisse de bois. On accède à l'étage par un escalier quart tournant en bois situé dans la cuisine. Il comprend deux chambres desservies par un petit palier ; lors de l'enquête, la chambre du devant contenait une armoire, celle du fond un pétrin (ou maie). La chambre du devant ouvre sur un balcon en façade (en bois, supporté par les poutres du plancher). Les sols sont en plancher, sauf celui de la chambre du rez-de-chaussée, refait en béton.

L'étable est située dans le prolongement de l'habitation. Les poutres sont soutenues par des poteaux avec sommiers en bois. Le sol est en béton quadrillé. La mangeoire est située contre le mur de séparation d'avec la grange, qui est percé de cinq trappes d'approvisionnement des râteliers. En partie supérieure, le foin stocké dans le comble est retenu par des perches de bois. Dans la grange sont entreposés deux fûts. La remise qui termine le bâtiment comprend une partie ouverte sur le devant, où sont entreposés des outils (faux, fléaux, scie, fourche...), du bois et un pressoir à vis métallique, et une partie fermée sur l'arrière à usage de cave à légume.
Les murs sont en maçonnerie de moellon calcaire et galet jusqu'au niveau du 1er étage, puis en pisé ; ils sont enduits (terre et chaux) sur l'emprise de l'habitation. Les encadrements sont en calcaire bouchardé (montant partagé pour la porte et la fenêtre du logis) et en molasse (porte de l'étable, en arc en anse de panier) ; le linteau de la porte de grange est en bois ; l'encadrement de la porte de la cave et le pilier à l'angle de la remise sont en mâchefer. Le toit est à croupe (côté habitation), en ardoise, avec un débord par extension.
Un bassin (abreuvoir) en béton est placé dans la cour.
La ferme disposait de l'usage du four à pain situé le long du chemin des Nants à quelques dizaines de mètres au sud (en face de la cour de la ferme voisine, non repérée ; un petit bâtiment de la taille d'un four existe toujours mais le four a disparu).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit partiel ; calcaire, galet, enduit partiel ; pisé enduit partiel
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

Décor

Techniques : menuiserie
Représentations : ornement géométrique
Précision sur les représentations :

Porte du logis à panneaux, décor de losange sur celui du milieu. Croisette sur la porte de l'étable.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Implantation dans le parcellaire	sur cour
Mitoyenneté	Non
Emplacement de la façade principale	gouttereau ou grand côté
Pignon à redents	Non
Niche à statuette	Non
Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis	calcaire
Type de linteau de la porte du logis	droit
Type de piédroit de la porte du logis	partagé porte/fenêtre logis

Accès au logis	plain-pied
Emplacement de la cuisine	rez-de-chaussée
Emplacement des chambres par rapport à la cuisine	au niveau supérieur
Distribution des pièces du logis	intérieure sans couloir
Couronnement de l'élévation	avant-toit fermé
Débord de toiture	débords inégaux par extension en façade
Cave à vin	Non
Alpage	Non
Grange	Non
Chai	Non
Scierie	Non
Autre	pressoir
Type de linteau des portes de la grange-étable	en arc en anse de panier
Pont	Non
Implantation dans la pente	replat

Illustrations

Vue d'ensemble
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402047NUCAQ

Détail de la façade du logis : encadrements de baies en calcaire, vestige de balcon.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402048NUCA

Détail de la façade : ouvertures de l'étable, encadrements en molasse et calcaire.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402049NUCA

Détail de la poste de l'étable :
arc en molasse, croisette.
Phot. Caroline Guibaud
IVR84_20187402159NUCA

Vue de l'extrémité orientale
de la ferme : remise.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402050NUCAQ

Détail de la remise :
perches pour retenir le foin.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187402158NUCA

Vue de trois-quarts depuis le nord-est.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402061NUCAQ



Vue arrière : pisé
visible en partie haute.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402051NUCA

Détail de l'élévation postérieure :
pisé et moellon calcaire.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187402160NUCA

Détail de l'inscription
sur le débord d'entrait.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187402157NUCA

Vue intérieure de la cuisine.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402056NUCAQ

Vue intérieure de la cuisine.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402054NUCAQ

Vue intérieure de la cuisine : placards dans le mur est.
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402070NUCAQ

Vue intérieure de la cuisine : détail d'un placard du mur est (ouvert).
Phot. Eric Dessert
IVR84_20167402117NUCA

Vue intérieure de la cuisine : cendrier.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187402161NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Chainaz-les-Frasses (IA74002479) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Chainaz-les-Frasses
Les fermes, mazets et chalets d'alpage des Hauts de l'Albanais (IA00141282)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Caroline Guibaud, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

Vue d'ensemble

IVR84_20167402047NUCAQ
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la façade du logis : encadrements de baies en calcaire, vestige de balcon.

IVR84_20167402048NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la façade : ouvertures de l'étable, encadrements en molasse et calcaire.

IVR84_20167402049NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la poste de l'étable : arc en molasse, croisette.

IVR84_20187402159NUCA
Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud
Date de prise de vue : 2016
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'extrémité orientale de la ferme : remise.

IVR84_20167402050NUCAQ
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la remise : perches pour retenir le foin.

IVR84_20187402158NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2016
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de trois-quarts depuis le nord-est.

IVR84_20167402061NUCAQ
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue arrière : pisé visible en partie haute.

IVR84_20167402051NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de l'élévation postérieure : pisé et moellon calcaire.

IVR84_20187402160NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2016
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de l'inscription sur le débord d'entrait.

IVR84_20187402157NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2016
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue intérieure de la cuisine.

IVR84_20167402056NUCAQ
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue intérieure de la cuisine.

IVR84_20167402054NUCAQ
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue intérieure de la cuisine : placards dans le mur est.

IVR84_20167402070NUCAQ
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue intérieure de la cuisine : détail d'un placard du mur est (ouvert).

IVR84_20167402117NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue intérieure de la cuisine : cendrier.

IVR84_20187402161NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2016
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation