



Lyon 7e  
Guillotière  
19 rue d'Anvers

## Immeuble à plusieurs corps hétérogènes juxtaposés

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007766  
Date de l'enquête initiale : 2017  
Date(s) de rédaction : 2017  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : immeuble  
Parties constituantes non étudiées : boutique

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 2016, AM, 67

### Historique

Ensemble construit entre 1853 (Fragment de plan de la rue des Asperges) et 1886 (plan parcellaire), mais non documenté par les dossiers d'alignement.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()

### Description

Ensemble de plusieurs corps hétérogènes autour d'une courette centrale, escalier hors-œuvre dans la cour, façade unifiée.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; pan de bois  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis  
Escaliers : escalier hors-œuvre

### Typologies et état de conservation

Typologies : ensemble non concerté à plusieurs corps juxtaposés ou reliés ; petits immeubles équilibrés  
État de conservation : bon état

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

### *Données complémentaires*


## F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	4 corps de bâtiments à cour centrale
Place de l'entrée	centrée
Porte	bâtarde
Nombre de travées	4
Nombre de niveaux	3
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	corniche bois
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur façade postérieure
Matériaux des encadrements	pierre
Matériaux des garde-corps	fonte
Escalier 1 : situation	dans la cour
Agrandissement	Non
Surélévation	Oui
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Oui
Nivellement	Non

## Illustrations



Vue générale, élévation sur rue  
Phot. Catherine Guégan  
IVR84\_20176901421NUCA



Vue de toiture, bâtiments sur cour  
Phot. Catherine Guégan  
IVR84\_20176901422NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Rue des Asperges, puis rue d'Anvers (IA69006892) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière,

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale, élévation sur rue

IVR84\_20176901421NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de toiture, bâtiments sur cour

IVR84\_20176901422NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation