Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Doussard
Marceau-dessous
passage du Four

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74001694
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1905, C8, 1262,1263,1266,1267 ; 2008. C8 1305, 1313

Historique

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle
Dates : 1779 (porte la date)

Description

Cette maison d´habitation située au cœur du hameau de Marceau-dessous était autrefois flanquée d´une seconde maison sur le flanc ouest dont il reste quelques vestiges. La façade principale sur le gouttereau sud se compose d´une entrée de cave en rez-de-chaussée sous un perron maçonnée menant à l´entrée du logis. A l´est de ce perron, la maison forme un retour de la largeur de l´escalier. Au rez-de-chaussée une ancienne porte jouxte une fenêtre plus récente, tandis que l´étage est percé de deux fenêtres anciennes. Les murs enduits au ciment ne laissent apparaître que les pierres de taille en calcaire blanc et taillées à angle droit. Les vestiges de la maison autrefois accolée laissent voir quant à eux des murs en moellons de calcaire. Le toit en croupe couvrait à l´origine les deux habitations. De ce fait il est aujourd´hui coupé par le milieu et forme une croupe que sur un seul côté. Le pignon est alors fermé par un mur en moellons de ciment et un bardage bois sommaire. L´angle sud ouest du toit est appuyé sur une poutre avec jambe de forces pour ne pas se trouver dans le vide du fait du décrochement réalisé par l´escalier extérieur. Relevé des inscriptions. 1779

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; ciment ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Type(s) de couverture : croupe
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier en équerre, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : maison de plan rectangulaire, toit à longs pans
État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection

ATTENTION FICHE NON FINALISEE Cette ancienne maison était autrefois accolée à une autre habitation située à l'ouest.

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Maisons et immeubles-Bauges

Implantation dans le parcellaire	sur rue
Mitoyenneté	non
Type de linteau de la porte du logis	droit
Type de piédroit de la porte du logis	assemblé
Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis	calcaire
Emplacement de la façade principale	gouttereau ou grand côté
Nombre de travées en façade	4
Entrée principale	centrale
Balcon	non
Boutique	Non
Atelier	Non
Cour	Non
Jardin	Non

Illustrations

Vue générale de la façade principale depuis la route.
Phot. Jérôme Daviet
IVR82_20117403667NUCA

Encadrement de fenêtre portant la date 1779.
Phot. Jérôme Daviet
IVR82_20117403668NUCA

Vue de la montée d'escalier et des vestiges de la maison accolée.
Phot. Jérôme Daviet
IVR82_20117403669NUCA

Vue du pignon ouest résultant de la démolition d'une maison mitoyenne.
Phot. Jérôme Daviet
IVR82_20117403670NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Doussard (IA74001477) Doussard
Les maisons et immeubles du Parc naturel régional du Massif des Bauges (IA00141278) Rhône-Alpes, Rhône-Alpes
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ecart de Marceau-dessous (IA74001505) Doussard, Marceau-dessous

Auteur(s) du dossier : Jérôme Daviet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

Vue générale de la façade principale depuis la route.

IVR82_20117403667NUCA
Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet
Date de prise de vue : 2010
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Encadrement de fenêtre portant la date 1779.

IVR82_20117403668NUCA
Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet
Date de prise de vue : 2010
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la montée d'escalier et des vestiges de la maison accolée.

IVR82_20117403669NUCA
Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet
Date de prise de vue : 2010
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du pignon ouest résultant de la démolition d'une maison mitoyenne.

IVR82_20117403670NUCA
Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet
Date de prise de vue : 2010
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation