

Lyon 9e  
6 rue Cottin

## **mur de clôture**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IA69000652

Date de l'enquête initiale : 2001

Date(s) de rédaction : 2001

Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon

Degré d'étude : recensé

### **Désignation**

Dénomination : mur de clôture

### **Compléments de localisation**

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 1999, BS, 76

### **Historique**

Déclaration de travaux déposée en juin 2000.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)

### **Description**

#### **Éléments descriptifs**

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; granite ; moellon ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

#### **Typologies et état de conservation**

État de conservation : menacé

### **Statut, intérêt et protection**

Dossier d'urgence.

Statut de la propriété : propriété de la commune

### **Illustrations**



Vue depuis la rue Cottin

Phot. Bernard Ducouret  
IVR82\_20006900444NUCA

## **Dossiers liés**

### **Dossiers de synthèse :**

Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

### **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle, Bernard Ducouret

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue depuis la rue Cottin

IVR82\_20006900444NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Ducouret

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation