Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
Frédifont
2e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002044
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1987, AH, 78

Historique

La ferme actuelle est à l´emplacement d´une autre, plus ancienne, et dont un certain nombre de matériaux d´encadrement ont dû être récupérés et remployés dans l´édifice faisant face à l´habitation : porte au linteau à accolade daté 1836 (date de réutilisation des matériaux ?), fenêtres jumelées au linteau à double accolades. L´actuel logis date vraisemblablement de la seconde moitié du 19e siècle ; les dépendances sont quant à elles détruites.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Dates : 1836 (porte la date)
Remploi

Description

La ferme se résume aujourd´hui à un logis isolé et à un petit bâtiment en rez-de-chaussée dans l´angle d´une cour partiellement ouverte. Le logis comprend trois travées et trois niveaux (étage de soubassement (cave), rez-de-chaussée surélevé et étage carré). La cave a sa porte d´accès en façade, au droit de la travée de gauche ; elle est accessible par un escalier droit hors-oeuvre en maçonnerie, et un jour latéral l´éclaire. Les encadrements de baie sont en pierre de taille et la construction en moellon de granite. Une petite niche à statuette est aménagée en façade, au dernier niveau, entre la première et deuxième travée de gauche. La toiture à longs pans est couverte de tuiles creuses, et une génoise à deux rangs, soulignée d'une plate-bande blanche à la chaux, est placée au sommet de la façade. En face de ce logis un petit bâtiment bas au toit en appentis et tuiles creuses, possède en façade deux baies uniques, aux encadrements en remplois datés 1836; sa fonction est indéterminée. Un bachat (ou abreuvoir) est accolé aux ruines des anciennes dépendances. 1836 (gravé sur le linteau en accolade du bâtiment en appentis de la ferme)

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Type C1: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts, sur cour
État de conservation : remanié, inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202012NUCA

Petit bâtiment situé face au logis, baies en remplois.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202013NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20114202012NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Petit bâtiment situé face au logis, baies en remplois.

IVR82_20114202013NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation