



Rhône-Alpes, Loire  
Lérigneux  
le Bourg  
7e ferme

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002053  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2011  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1987, AL, 50

### Historique

Ferme vraisemblablement construite en deux étapes. La première, au cours de la première moitié du 19e siècle, comprend la grange-étable contre laquelle, dans un second temps, dans la première moitié du 20e siècle, vient s'établir l'actuel logis. Durant cette dernière période les baies en brique à l'étage de la grange-étable sont construites. Le mur pignon de la grange-étable, côté cour, est surélevé.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

### Description

La ferme a une forme en « L ». Le logis, exposé à l'est, a sa grange-étable en retour d'équerre sur son côté gauche, avec au-devant une cour fermée par un mur et accessible par un portail placé dans son angle nord-est. Le logis comprend deux travées à trois niveaux (rez-de-chaussée, étage carré et comble à surcroît) et une porte d'entrée entre celles-ci, accessible par un escalier droit en pierre. Seules les baies du rez-de-chaussée et les allèges des baies des niveaux supérieurs sont en pierre de taille, le restant des encadrements étant en brique. Une génoise coiffe le sommet de la façade sur cour. L'accès à l'étage s'effectue par un escalier droit en bois, et un four à pain, en saillie sur le mur pignon droit du logis, ouvre dans la cuisine, tandis que dans l'angle nord-est du logis se trouve un saloir et peut-être une cave sur l'arrière de la cuisine. La grange-étable a son entrée de l'étable sur cour, et celle de la grange, de plain-pied par le mur pignon nord. Les baies à l'étage en brique correspondent à un logement postérieur.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse  
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

## Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d'équerre

État de conservation : bon état

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale  
Phot. Thierry Monnet  
IVR82\_20114202026NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux

Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue générale

IVR82\_20114202026NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation