



Rhône-Alpes, Loire
Roche
le Montet

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002359
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : fournil, abreuvoir, cuvage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1986, AL, 2

Historique

La ferme n'existe pas lors de l'établissement du premier cadastre avant 1818. Elle aurait été édifée à la suite de l'incendie d'une fermesituée au bourg. Le logis (désaffecté) porte la date 1880. La *chaudière* et le fournil ont été édifés au milieu du 20e siècle. L'édifice actuel remploie des pierres taillées provenant d'édifices plus anciens : linteau à accolades jumelées à l'arrière du logis, fragment de corniche en granite (faîte d'un pignon) avec une croix sculptée sur le pignon de la grange-étable. Un nouveau logis (pavillon) et une stabulation ont été construits à proximité (1986 AL 1 et 270) dans le dernier quart du 20e siècle. La ferme possédait une vigne, avec une loge, au lieu-dit Montaud (commune de Montbrison ; renseignement oral). Le fragment de corniche sculpté d'une croix peut être rapproché d'un autre remployé sur une ferme à Néel (IA42002322).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (porte la date)

Description

Ferme à juxtaposition (toiture unique), à cour fermée (passage couvert). Logis de trois travées à un étage et un étage de comble ; le rez-de-chaussée comprend un couloir latéral occupé par un petit vestibule puis par l'escalier (droit, en bois), deux pièces en façade (cuisine avec cheminée à piédroits et consoles en doucine en granite, en partie démolie, et *bretagne*) et deux pièces sur l'arrière (un "fournier" (pièce contenant autrefois un four à pain ?) derrière la cuisine et un débarras derrière la *bretagne*, avec une cave semi-enterrée au-dessous, accessible par un escalier partant du "fournier") ; l'étage se compose de chambres et d'un charnier au-dessus du "fournier"). Dans le prolongement du logis est édifée la grange-étable, pour 10 à 15 vaches (porte de communication avec le vestibule du logis ; accès haut à la grange par montoir sur l'arrière. En retour de la grange-étable est édifée un passage couvert (bûcher au-dessus) et un cuvage utilisé également comme remise à voitures et clapier, et contenant un abreuvoir alimenté par une source. En face du logis, un petit corps de bâtiment contient une *chaudière* pour la cuisson des aliments du bétail et un fournil (four à pain détruit) et atelier, puis une porcherie. Les murs sont en moellon de granite (enduit à joints tirés à la pointe sur l'étable, enduit ciment sur le logis), les encadrements en pierre de taille (ouvertures à encadrement en ciment sur l'étable), les toits à longs pans, en tuile creuse (corps du passage couvert), tuile plate mécanique (fournil-atelier, porcherie, logis) et ciment-amiante (grange-étable). Niche à statuette en façade du logis (linteau monolithe cintré). Deux poiriers sont plantés devant le logis. Inscription

gravée sur le linteau de la porte d'entrée, dans un cartouche rectangulaire avec des amorces de volutes aux extrémités :
DG 1880 MC (pour Damien Goure et Marie Coste, renseignement oral).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate mécanique, ciment amiante en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: ferme à juxtaposition

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble depuis le sud :
cuvage et passage couvert,
pignon de la grange-étable.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201089NUCA



Détail du fragment de corniche
en granite en remploi dans le
pignon de la grange-étable.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201092NUCA



Vue d'ensemble depuis le sud-est.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201091NUCA



Vue d'ensemble de la
cour depuis le nord-est.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201085NUCA



Vue du fournil-atelier-
chaudière et de la porcherie.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201086NUCA



Vue intérieure du cuvage : abreuvoir.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201088NUCA



Vue intérieure du cuvage :
remise à voitures, clapiers.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201087NUCA



Vue intérieure du fournil-
atelier : four à pain, outils.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201093NUCA



Vue intérieure de la chaudière.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201084NUCA



Vue du jardin (pic de
Chaudabrit dans le fond).
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124201090NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Roche (IA42001385) Roche

Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue d'ensemble depuis le sud : cuvage et passage couvert, pignon de la grange-étable.

IVR82_20124201089NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du fragment de corniche en granite en remploi dans le pignon de la grange-étable.

IVR82_20124201092NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-est.

IVR82_20124201091NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la cour depuis le nord-est.

IVR82_20124201085NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du fournil-atelier-chaudière et de la porcherie.

IVR82_20124201086NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du cuvage : abreuvoir.

IVR82_20124201088NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du cuvage : remise à voitures, clapiers.

IVR82_20124201087NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du fournil-atelier : four à pain, outils.

IVR82_20124201093NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la chaudière.

IVR82_20124201084NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du jardin (pic de Chaudabrit dans le fond).

IVR82_20124201090NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation