Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
Dovézy
2e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002028
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cuvage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1987, AH, 156

Historique

La ferme date du troisième quart du 19e siècle, elle ne faisait qu'une avec celle qui lui est actuellement mitoyenne (1987 AH 155). Après partage entre deux membres de la famille, la ferme étudiée conserve le logis et se fait construire une grange-étable en retour d'équerre. Un mur est érigé entre les deux voisins. Les propriétaires de la ferme possèdent une vigne "aux plantées", sur la commune de Montbrison, où se trouve une loge en rez-de-chaussée servant d'abri.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

La ferme étudiée est de disposition dite « avec dépendances en équerre ». Les deux corps de bâtiment ont leur façade principale sur la cour fermée. La partie habitation possède deux logis accolés dont le plus ancien semble être celui de gauche. Le premier a deux travées, le second n´en a qu´une, mais tous deux ont quatre niveaux identiques (un étage de soubassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un comble à surcroît). Les deux portes d´entrée ont un encadrement utilisant un linteau en remploi (en double accolade pour le logis de gauche, en accolade pour celui de droite). Au-devant de ces logis, une terrasse maçonnée, accessible par un escalier droit en pierre, dessert les dites portes d´entrée. Cette terrasse semble avoir été rajoutée lors du partage de la ferme et de l´aménagement du second logis. La grange-étable, en retour d´équerre, au sud du logis, abrite une cave voûtée en berceau en rez-de-chaussée. L´étable est située au même niveau, accessible par une double porte ouvrant sur cour. La grange, au-dessus, a deux accès ; le premier est au niveau du rez-de-chaussée surélevé du logis, accessible à l´origine par une pente, et par une autre double porte haute sur le mur pignon ouest. La ferme possédait un four à pain, aujourd´hui démoli. Les bâtiments de la ferme sont en moellon de granite, et les murs du logis sont enduits. Enfin les toitures à longs pans sont couvertes de tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : voûte en berceau

Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114201787NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20114201787NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation