Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
Jean Faure
2e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002040
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1987, AH, 291

Historique

Ferme dont certaines parties sont déjà présentes sur le cadastre ancien de 1809, dont vraisemblablement la grange-étable. Le logis ancien attaché à ce dernier édifice doit avoir disparu. Un nouveau est construit en 1866 par la famille Blanc (date et nom portés sur la cheminée de la cuisine). D´autres dépendances, au nord, semblent également assez anciennes : présence d´une porte à accolade au-devant d´une construction abritant un fournil où se trouvait un four à pain.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle, 2e moitié 19e siècle
Dates : 1866 (porte la date)

Description

Ferme à cour ouverte comprenant un logis adossé, sur son côté droit, à une grange-étable, elle-même prolongée plus au nord par divers bâtiments en retour d´équerre. Le logis comprend trois travées à trois niveaux (rez-de-chaussée, étage carré, étage en surcroît). La porte d´entrée, sur la travée de droite, ouvre sur un vestibule depuis lequel on communique, à gauche, avec la cuisine ; celle-ci abrite une cheminée portant la date de construction du logis et le nom de son commanditaire. Sur l´arrière du bâtiment se trouve une grange et une cave se situerait peut-être sous la cuisine. La grange-étable, diminuée en hauteur, comme l´indique le chaînage d´angle se poursuivant au-delà de la toiture, a ses ouvertures d´étable sur le mur pignon (porte double et petite fenêtre). Plus au nord se trouve, en retour d´équerre, un petit bâtiment abritant un fournil, dont le four à pain a disparu, une chaudière et une enclume. Les bâtiments sont en moellon de granite, et les encadrements sont en pierre de taille. Les toitures sont à longs pans, avec une croupe sur le mur pignon sud du logis, l´ensemble étant recouvert de tuiles creuses. CAL 18 BLAMC 66 [...] (inscripion gravée sur la cheminée de la cuisine)

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200068NUCA

Vue d'ensemble de la ferme.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202007NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20124200068NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de la ferme.

IVR82_20114202007NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation