Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
Moingt, les Purelles
30 rue de l' Agriculture

Ferme actuellement maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002798
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986. AL 90, 484

Historique

Ancienne ferme avec cuvage située dans un clos avec vigne aujourd'hui arrachée. Les bâtiments datent du milieu du 19e siècle et ont été séparés (le cuvage est actuellement indépendant).

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

Ferme constituée de deux corps de bâtiments distincts, le logis et le cuvage, sur une petite parcelle close de murs et ouverte sur la rue par un portail à double battant. Le cuvage, de plan rectangulaire, est en moellon de granite recouvert d´une toiture à deux pans avec tuiles creuses. Le logis est en deux parties de hauteurs différentes. La façade principale est située côté jardin, orientée au sud. Le bloc situé à l´est est plus haut et en saillie par rapport à l´autre qui lui est mitoyen (y avait-il à l´origine un seul bâtiment auquel serait venu se greffer un second pour constituer un logis plus conséquent ? Quelle était la nature de ce bâtiment ? Un cuvage ?). L´édifice est sur deux niveaux : une ancienne cave plafonnée à l´ouest, et une cuisine à l´est pour le rez-de-chaussée ; des chambres pour l´étage carré. L´accès aux chambres s´effectue par l´intermédiaire d´un escalier hors-oeuvre en pierre parallèle et adossé à la construction en retrait (partie ouest). Au centre de la montée d´escalier, un repos permet d´accéder à l´étage du premier bloc, le haut de l´escalier conduit à la chambre du second bloc. Le bâtiment est en pisé enduit avec un soubassement en pierre également enduit. La toiture à longs pans est couverte de tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Type C: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts
État de conservation : remanié, état moyen

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale depuis la rue
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134203128NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Moingt (associée à Montbrison) (IA42001387) Montbrison, Moingt
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale depuis la rue

IVR82_20134203128NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation