



Rhône-Alpes, Drôme
Taulignan
place du Nord

croix monumentale

Références du dossier

Numéro de dossier : IA26000296
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : croix monumentale

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1997 AM non cadastré

Historique

Cette croix monumentale est située dans le village extra-muros, sur la place du Nord. Un peu en retrait, elle est placée au carrefour des routes départementales n° 24 (route de Nyons) et n° 806. Sur la face du soubassement est gravée la date 1778, ainsi que les initiales DL, qui n'ont pu être identifiées. D'après l'ostensoir sculpté sur la face, on pourrait penser qu'il s'agit d'une croix de confrérie ; en effet, une confrérie du Saint-Sacrement est déjà citée dans la visite pastorale de Taulignan en 1644.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle
Dates : 1778 (porte la date)

Description

La croix, entièrement en pierre calcaire, est érigée sur un soubassement monolithe (h = 220) de plan rectangulaire à large base moulurée, puis à profil concave surmonté d'une table moulurée. Le fût, sur une base carrée assez aplatie, est de section carrée, couronné d'un chapiteau toscan ; ses quatre angles sont ornés d'une baguette jusqu'au niveau de l'astragale. Le croisillon monolithe est en croix latine, agrémenté d'un bas-relief sur la face et d'une gloire à angles échancrés, en léger retrait ; les extrémités des bras potencées sont entourées d'une baguette et présentent un trou central, celui du sommet est garni d'une pointe, attestant qu'elles étaient ornées d'un objet rapporté aujourd'hui disparu. La croix est assez abîmée dans l'ensemble : soubassement, angles moulurés et bas-relief très altérés.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille

Typologies et état de conservation

Typologies : croix en pierre à décor sculpté

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : ostensoir

Précision sur les représentations :

ostensoir § Un ostensor est sculpté en bas-relief sur le montant du croisillon.

Dimensions

Mesures : h : 445 cm ; la : 140 cm ; pr : 160 cm

Statut, intérêt et protection

L'une des rares croix en pierre du canton dont le croisillon porte un décor sculpté, et l'une des deux seules ornée d'un ostensor.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété de la commune

Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel