



Inventaire général du patrimoine culturel

Rhône-Alpes, Loire Lérigneux le Bourg 8e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002054 Date de l'enquête initiale : 2005 Date(s) de rédaction : 2011

Cadre de l'étude : inventaire topographique

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village Références cadastrales : 1987, AL, 74

Historique

La ferme étudiée existait partiellement en 1809 (parcelle A 326), correspondant aujourd'hui à la portion droite du logis (incluant la porte d'entrée actuelle) sur toute la profondeur du bâtiment. La matrice cadastrale de 1809 (?) précise que le propriétaire se nomme Gaurand Claude. La porte actuelle du logis est datée 1813, gravée sur une pierre en remploi (linteau en accolade, inversé), et porte le nom CLAUDE GORAND. La construction est-elle détruite rapidement après 1809 et reconstruite en 1813, ce que semble indiquer l'homogénéité de la façade du logis (pas de trace de reprise entre un bâtiment plus ancien puis agrandi). La façade, au 20e siècle puis au 21e siècle, subit plusieurs percements et agrandissements de baies, surtout en partie haute, au niveau du comble à surcroît (des petites lucarnes sont bouchées au profit de plus grandes). Une aile en retour d'équerre, côté gauche, est aujourd'hui détruite (encore visible sur une carte postale aérienne de la première moitié du 20e siècle); il subsiste la porte haute dans le mur sud de la cour (vraisemblablement l'accès à une grange ou remise haute), et le portail d'accès à la cour (dans l'angle sud-ouest de la cour) qui devait être couvert. Une porcherie a également disparue dans cet espace ancien.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Dates: 1817 (porte la date)

Remploi

Description

La ferme actuelle possède une importante façade sur cour, vraisemblablement réduite en hauteur dans sa partie gauche (trace d'une lucarne murée incomplète car coupée par la pente du mur). Non visitée, son organisation n'est pas facile à comprendre depuis l'extérieur. Le logis, dans la partie droite du bâtiment, comportait les trois baies formant un triangle et ayant un encadrement en pierre de taille, et quelques petites ouvertures au niveau du comble à surcroît, aujourd'hui d'autres baies à l'encadrement cimenté, ont agrandi le logis. Le linteau de la porte est daté. A l'intérieur de la cuisine se trouve une grande cheminée aux piédroits en granite; au revers de la cheminée, une construction en saillie sur le mur droit du logis abrite une cave voûtée. A gauche du logis, une porte double encadrée d'une lucarne, abrite une étable; des baies à l'étage correspondent à un logement; là aussi, les baies du comble à surcroît ont été remplacées par de plus grandes pour le rendre habitable. Plus à gauche encore, une travée, peut-être rajoutée ultérieurement, comporte en partie basse une large ouverture pour hangar et un espace habité à l'étage. Sur l'arrière de ce premier corps de bâtiment, un autre, construit dans la profondeur du premier, abrite une grange étable dont les ouvertures sont situées sur l'élévation droite. Le matériau de

construction de la ferme est le moellon de granite, et ses toitures à longs pans sont couvertes de tuiles creuses. CLAUDEI 1817 GORAND (gravé sur le linteau de la porte du logis qui est un remplois : linteau en accolade)

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît

Couvrements : voûte en berceau Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers: escalier dans-oeuvre; en charpente: en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies: Type A2: tout sous le même toit, en profondeur

État de conservation : vestiges, remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale Phot. Thierry Monnet IVR82 20114202027NUCA



Vue partielle de la façade sur cour. Bâtiments détruits sur la vue à gauche. Phot. Thierry Monnet IVR82_20114202028NUCA



Vue arrière de la grange-étable. Phot. Thierry Monnet IVR82_20124200131NUCA



Vue d'enemble arrière de la grange-étable. Phot. Thierry Monnet IVR82_20124200132NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue générale

IVR82_20114202027NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de la façade sur cour. Bâtiments détruits sur la vue à gauche.

IVR82_20114202028NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue arrière de la grange-étable.

IVR82_20124200131NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'enemble arrière de la grange-étable.

IVR82_20124200132NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation