



Lyon 7e
la Guillotière
274 rue de Créqui

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69005359
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique, cour, conciergerie

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1825. I 144, 145 ; 1999. AE 12, 17

Historique

Immeuble faisant partie d'un ensemble de 7 immeubles construits après le percement de ce tronçon de la rue de Créqui commencé en 1910.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

L'architecte a individualisé cet immeuble, situé au coude formé par la rue de Créqui, et mis l'accent sur son traitement. La symétrie des première et cinquième travées, présente sur tous les immeubles de l'ensemble, est ici renforcée par le doublement des baies dont les encadrements sont plus travaillés. L'entrée se fait par une porte cochère en pierre de taille donnant accès à un passage couvert. La loge de concierge hors-oeuvre, ouvrant au niveau du premier repos de l'escalier, repose sur des colonnes semi-engagées dans le mur de l'ancienne maison médicale du 105 grande rue de la Guillotière (parcelle AE 10). L'immeuble est le seul à posséder des greniers au-dessus de l'étage de comble.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : résidu industriel en gros oeuvre
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : entresol, 3 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie
Autres organes de circulations : ascenseur

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment
État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture

Statut, intérêt et protection

boutiques : DOM électronique ; boutique désaffectée

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan masse et de situation,
extrait de <http://cadastre.gouv.fr>
Dess. André Céréza
IVR82_20136902237NUDA



Vue générale
Phot. Eric Dessert
IVR82_20076901358NUCA




Elévation principale
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20076900303NUCA



Loge de concierge. Angle sud-ouest
reposant sur une colonne en pierre
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20076900305NUCA



Portail d'entrée
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20076900304NUCA



Passage d'entrée. Vue vers la cour
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20076900306NUCA



Détail de l'applique
du passage d'entrée
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20076900307NUCA



Porte ouvrant sur la cour
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20076900308NUCA



Départ de l'escalier
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20076900309NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation du secteur d'étude Lyon Guillotière (IA69005009) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, la Guillotière
Immeubles du secteur d'étude La Guillotière (IA69005010) Lyon 7e, la Guillotière


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble de 7 immeubles (IA69005348) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, la Guillotière, 270-282 rue de Créqui
Rue de Créqui (IA69005376) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, la Guillotière, rue de Créqui

Auteur(s) du dossier : Maryannick Chalabi, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Plan masse et de situation, extrait de <http://cadastre.gouv.fr>

IVR82_20136902237NUDA

Auteur de l'illustration : André Céréza

Date de prise de vue : 2013

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale

IVR82_20076901358NUCA

Auteur de l'illustration : Eric Dessert

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation principale

IVR82_20076900303NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Loge de concierge. Angle sud-ouest reposant sur une colonne en pierre

IVR82_20076900305NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Portail d'entrée

IVR82_20076900304NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Passage d'entrée. Vue vers la cour

IVR82_20076900306NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'applique du passage d'entrée

IVR82_20076900307NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte ouvrant sur la cour

IVR82_20076900308NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Départ de l'escalier

IVR82_20076900309NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation