



Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
au Cluzel
2e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002121
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : porcherie, cuvage, hangar agricole, logement, pigeonier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984. A 420, 421a

Historique

Les bâtiments sont datables de la fin du 19e siècle (date 1894 portée sur le linteau du cuvage).
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (porte la date)

Description

Ferme à bâtiments en équerre, à cour ouverte sur le chemin, située au hameau du Cluzel. Le logis comprend un étage de soubassement partiellement enterré côté nord, avec un cuvage et une remise, un rez-de-chaussée surélevé (accès par le nord, avec un escalier et un palier) à usage d'habitation et un étage de comble (accès par une porte sur l'élévation nord : pas d'escalier intérieur). Dans le prolongement du logis se trouvent, au sud, une remise, au nord, un passage couvert, puis un hangar et, en retour, la grange-étable. Celle-ci a un accès sur la cour (niveau du cuvage) et un accès vers l'extérieur (niveau haut). Les bâtiments sont en en pisé enduit (plates-bandes autour des ouvertures du logis), avec des encadrements en pierre de taille (logis ; marque lapidaire : un carré en relief) ou en bois (fenêtres du pignon et du comble sur le logis, dépendances) ; les toits sont à longs pans en tuile creuse (grange-étable) ou en tuile plate mécanique (logis). Inscription gravée sur le linteau du cuvage : M 1894 JB.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; - enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B2: dépendances en retour d'équerre avec hangar dans l'angle

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble du logis.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20114201482NUCA



Vue d'ensemble de la grange-étable.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20114201483NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux

Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue d'ensemble du logis.

IVR82_20114201482NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la grange-étable.

IVR82_20114201483NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation