Lyon 1er
24 rue de la Martinière

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69003062
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : monographié

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AT, 31

Historique

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : François (1) Clermont (architecte, attribution par travaux historiques), Eugène Bonaventure Riboud (architecte, attribution par travaux historiques)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : peinture (étudié), céramique (étudié)

Statut, intérêt et protection

Boutique actuellement : boulangerie. Le décor intérieur de la boulangerie a été signalé au service de l'Inventaire par le conservateur des Monuments historiques chargé du département du Rhône.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Travaux de sondages sur certains parements de la boulangerie sise au n° 24, rue de la Martinière, 2004** AMH Lyon. **Travaux de sondages sur certains parements de la boulangerie sise au n° 24, rue de la Martinière, Lyon**, expertise réalisée par Gérard Emond, restaurateur conservateur de peintures murales, 2004

Bibliographie

- **CHUZEVILLE, S. Du bourg Saint-Vincent au quartier de la Martinière. 1998**
  CHUZEVILLE, Sylvain. **Du bourg Saint-Vincent au quartier de la Martinière**. Lyon : Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 1998. 127 p. ; 23 cm.
  p. 115

Illustrations

Vue générale
Phot. Véronique Belle
IVR82_20066901057NUCA

Détail de l'élévation antérieure
Phot. Véronique Belle
IVR82_20066901058NUCA

Boulangerie : partie supérieure du mur sud avec passage vers l'arrière-boutique et vue partielle du plafond
Phot. Véronique Belle
IVR82_20046901585NUCA

Boulangerie : vue partielle du mur ouest de la boutique
Phot. Véronique Belle
IVR82_20046901586NUCA

Boulangerie : détail du revêtement de sol en carreaux de ciment dans la boutique
Phot. Véronique Belle
IVR82_20046901584NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon

Vue générale

IVR82_20066901057NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de l'élévation antérieure

IVR82_20066901058NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Boulangerie : partie supérieure du mur sud avec passage vers l'arrière-boutique et vue partielle du plafond

IVR82_20046901585NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Boulangerie : vue partielle du mur ouest de la boutique

IVR82_20046901586NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Boulangerie : détail du revêtement de sol en carreaux de ciment dans la boutique

IVR82_20046901584NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation