

Lyon 3e  
21 rue Ferdinand-Buisson , rue Bonnard

## Atelier

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA69002032  
Date de l'enquête initiale : 2003  
Date(s) de rédaction : 2003  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon  
Degré d'étude : recensé

### Désignation

Dénomination : atelier

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1999, CV, 79

### Historique

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

### Description

#### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : enduit  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré  
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon couvert

#### Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

### Statut, intérêt et protection

Un permis de démolir est déposé à la Direction de l'Aménagement urbain de la Ville de Lyon en février 2003.  
Statut de la propriété : propriété privée

### Illustrations



Vue générale  
Phot. Bernard Ducouret



Vue sur cour  
Phot. Bernard Ducouret

IVR82\_20036903182NUCA

IVR82\_20036903218NUCA

## **Dossiers liés**

### **Dossiers de synthèse :**

Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

### **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale

IVR82\_20036903182NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Ducouret

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sur cour

IVR82\_20036903218NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Ducouret

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation