



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général
du patrimoine culturel**

Rhône-Alpes, Savoie
Pugny-Chatenod
Sous les Côtes
Chemin rural dit des Mailland

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA73004638

Date de l'enquête initiale : 2014

Date(s) de rédaction : 2017

Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : 1880, C2 , 295, 296. 295 : bâtiment, propriétaire : Maurice Monet. 296 : maison, propriétaire

Maurice Massonat. ; 1958, C2, 264, 265 ; 2014, C2, 264, 265

Historique

La ferme étudiée au lieu-dit Sous les Cotes, figure déjà sur le cadastre de 1880 sous les numéros 295 (en aval) et 296 (en amont) avec, pour propriétaire respectif, Maurice Monet et Maurice Massonat, et pour fonction respective un bâtiment et une maison. Ainsi Maurice Monet, également propriétaire d'une petite maison (1880 C2 294) possède une partie de la ferme étudiée, s'en servant comme bâtiment agricole (?), tandis que l'autre partie est une ferme à part entière. La question est : la ferme étudiée était-elle à l'origine propriété d'une seule personne qui, à la suite d'une division, a été divisée en deux, avec création d'un logis postérieur dans la partie qui servait anciennement de bâtiment agricole (n° 295) ? Cette dernière partie a été surélevée à l'aide de moellons de ciment au tournant du 19^e siècle permettant ainsi de créer un logis avec étage et de bénéficier d'un volume de fenil plus important. Aujourd'hui, et déjà en 1958, la partie centrale de la ferme étudiée est détruite ; elle correspondait à l'étable.

Période(s) principale(s) : milieu 19^e siècle, limite 19^e siècle 20^e siècle

Description

Le bâtiment, de plan barlong et de type à juxtaposition, est perpendiculaire à la pente. Un quart du bâtiment, au centre, est manquant (détruit), partageant la ferme d'origine en deux entités distinctes. La partie en amont (à l'est) comporte de droite à gauche un logis puis une grange ; l'étable correspondait à la partie détruite. L'habitation est constituée d'un sous-sol, accessible par le biais d'une pente accessible par la gauche ; une porte double, avec arc segmentaire, et une fenêtre ouvrent sur la cave dont l'emprise au sol est celle du logis situé au rez-de-chaussée. La partie en aval (ouest) possède également un logis dans sa partie de droite : un rez-de-chaussée pour la cuisine et le pêle (pièce à vivre), ce dernier abrite un placard mural dont les deux jours pour sa ventilation sont apparents dans la façade arrière du logis ; un étage carré pour les chambres. L'encadrement de ces fenêtres sur la façade arrière est en molasse. A gauche du logis, une porte haute permet l'accès au fenil, et une porte dans l'étage de soubassement et dans le mur pignon ouest ouvre sur une cave. Le matériau de construction du bâtiment est le moellon de calcaire, le rehaussement des murs est en moellon de ciment, et les murs sont enduits d'un ciment couvrant ; présence également de bardages verticaux en bois sur les différents pignons. Les encadrements des baies sont en calcaire ou en molasse, avec quelques linteaux en bois. La toiture à longs pans et demi-croupe est couverte de tuiles plates mécaniques et de fibrociment. Le débord du toit est, par extension de la toiture, plus important sur la façade principale ; les avant-toits sont fermés par des planches de bois.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; ciment, parpaing de béton

Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique, ciment amiante en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît

Couvrements :

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Implantation dans le parcellaire	sur cour
Mitoyenneté	Oui
Emplacement de la façade principale	gouttereau ou grand côté
Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis	calcaire
Type de linteau de la porte du logis	droit
Type de piédroit de la porte du logis	assemblé
Accès au logis	plain-pied
Emplacement de la cuisine	rez-de-chaussée
Emplacement des chambres par rapport à la cuisine	au même niveau
Couronnement de l'élévation	avant-toit fermé
Débord de toiture	débords inégaux par extension en façade
Cave à vin	Oui
Alpage	Non
Grange	Non
Chai	Non
Scierie	Non
Type de linteau des portes de la grange-étable	droit
Implantation dans la pente	perpendiculaire

Illustrations



Vue d'ensemble de
trois-quarts de la ferme.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20177301902NUCA



Vue partielle de la ferme.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20177301903NUCA



Détail de jours de placard
sur la façade arrière.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20177301904NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Pugny-Chatenod (IA73003789) Rhône-Alpes, Savoie, Pugny-Chatenod
Les fermes, mazets et chalets d'alpage des Hauts de l'Albanais (IA00141282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Thierry Monnet, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges



Vue d'ensemble de trois-quarts de la ferme.

IVR84_20177301902NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2014

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de la ferme.

IVR84_20177301903NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2014

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de jours de placard sur la façade arrière.

IVR84_20177301904NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2014

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation