



Inventaire général du patrimoine culturel

Rhône-Alpes, Loire Lézigneux Combeveille

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002225 Date de l'enquête initiale : 2006 Date(s) de rédaction : 2011

Cadre de l'étude : inventaire topographique

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : cuvage, fournil, pigeonnier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1986, H, 68. bâti lâche

Historique

Les bâtiments remontent sans doute au milieu du 19e siècle. Le logis a été un peu remanié à la fin du 20e siècle (réfection du toit et de l'enduit).

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

Ferme à bâtiments distincts, à cour fermée (portail détruit), tournant le dos au chemin et bâtie sur un terrain en pente (décroissante du sud au nord). La cour est bordée au nord par le logis, qui a deux travées ; il comporte une cave en sous-sol (accès par le mur pignon est), un rez-de-chaussée (non visité) et un étage carré. Au sud se trouve la grange-étable (étable en étage de soubassement, porte en arc en anse de panier sur le mur pignon est, grange au rez-de-chaussée surélevé, accès par le sud). Au nord-est de la grange-étable est appuyé un petit bâtiment constitué d'un auvent devant le porte de l'étable et d'un fournil. Contre le mur nord du logis est adossée une grande remise (ancien cuvage ?), au-dessous du toit de laquelle sont accrochés des nichoirs à pigeons en planches. Au nord sont encore appuyés un atelier, puis une remise. Les bâtiments, qui sont enduits (enduit ciment récent), semblent en moellon de granite et pisé, les encadrements sont en pierre de taille (logis : bois au rez-de-chaussée (remanié), brique pour les fenêtres de l'étage), les toits sont à longs pans, en tuile creuse et tuile plate mécanique (logis).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x): sous-sol, 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies: Type C1: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts, sur cour

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale depuis l'est. Phot. Thierry Monnet IVR82_20114202280NUCA



Vue du logis, depuis le sud-ouest. Phot. Thierry Monnet IVR82_20114202281NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire **Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s): © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel; © Conseil général de la Loire



Vue générale depuis l'est.

IVR82_20114202280NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis, depuis le sud-ouest.

IVR82_20114202281NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation