



Rhône-Alpes, Loire
Roche
le Bourg

Presbytère

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002279
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : presbytère
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1818. (?) E 526, 527 ; 1986, AM, 43

Historique

Le presbytère de Roche serait l'ancienne "maison de la Frairie", sans doute la maison d'un confrère cédée par lui au bénéficiaire d'une confrérie de la paroisse de Roche, attribuée en 1641 par les habitants au curé Jean Valézy comme presbytère (Lugnier, p. 266). Dans son état actuel, la maison présente des vestiges qui font remonter l'origine de la construction au 16^e siècle : portes à encadrement à chanfrein et congé, linteau en accolade avec écusson sur la porte d'entrée, grande cheminée de la cuisine, porte du mur de clôture oriental en arc en plein-cintre chanfreiné, pierre ornée d'un quadrilobe avec un écusson remployée dans le mur du portail ouest, mur arrière en moellon de granite posés sur chant (et rangs de maçonnerie en très gros blocs sur le mur est). Le bâtiment en retour à l'ouest semble également de construction ancienne (appareillage en moellon posé sur chant : 16^e siècle ?), mais formait peut-être à l'origine une maison indépendante. Le presbytère semble avoir été agrandi à l'ouest, peut-être au 18^e siècle (travée de baies à linteaux en arc segmentaire), bien que les murs ne montrent pas de traces évidentes de reprise. Le presbytère est vendu comme bien national en 1796 : selon A. Lugnier, il est acheté par "trois paroissiens de Roche (...) pour l'entretenir et le rétrocéder à la commune le moment venu" (p. 288) ; Lugnier précise plus loin (p. 273) que le presbytère a été acheté par Mathieu Goure, boulanger à Montbrison. La commune rachète le bâtiment dès le rétablissement de la paroisse en 1808. Sur le plan cadastral établi avant 1818, le presbytère (1818 E 527) est représenté dans son emprise actuelle, avec le bâtiment fermant la cour à l'ouest (1818 E 526), sans doute à usage de dépendance, et un petit bâtiment dans l'angle nord-est du jardin (1818 E 528), qui peut avoir été un pigeonnier (non précisé dans la matrice de 1818). Des réparations sont effectuées en 1848, 1850 (maçon Colombier ; maçonneries à la chaux, travaux de charpente, fourniture d'armoires ou placards, pose de papiers peints ; AC Roche). C'est peut-être à cette époque que la façade est harmonisée, avec réfection des fenêtres des étages au-dessus de la chambre et de la fenêtre au-dessus de la porte d'entrée, modification de la fenêtre de l'étage au-dessus de la cuisine, peut-être ajout de l'étage de comble. Des remises sont édifiées pour fermer l'angle nord-ouest de la cour. Mais de "grandes réparations" sont encore jugées nécessaires en 1854 (AD Loire). A partir de 1905, le presbytère (composé de deux pièces au rez-de-chaussées et trois au 1^{er} étage : la travée ouest est sans doute louée à une autre personne) est loué au desservant, mais dans un état de délabrement important. Une carte postale de la 1^{ère} moitié du 20^e siècle (avant 1910 ? la route semble avoir encore son ancien tracé) montre qu'à cette époque les façades du presbytère étaient enduites, avec des chaînes d'angles peintes en harpe et des plates-bandes autour des encadrements ; une quatrième baie est même simulée au niveau de comble pour accentuer la régularité de l'élévation. On distingue l'angle d'un aître devant le bâtiment ouest, avec un poteau cornier soutenant l'avant-toit ; la petite construction à l'angle nord-est du jardin a disparu. En 1910, la rectification du chemin

départemental 44 empiète sur le jardin (AC Roche). En 1951, le mur de clôture est reconstruit dans l'alignement du bâtiment, donnant à la rue une largeur de 7 m. Le portail de l'ancien cimetière est replacé dans l'angle sud-ouest du jardin, par l'entrepreneur François Goure, de Roche (AC Roche). Mais le curé de Roche, commun avec la paroisse de Lérigneux, ne réside plus à Roche depuis 1928. Le bâtiment semble avoir servi de logement, avant d'être en partie ruiné, sans doute par un incendie. Le toit a alors été refait (avec une génoise en blocs préfabriqués), mais l'intérieur du bâtiment est resté en l'état. Le bâtiment ouest a été très remanié pour être transformé en salle des fêtes ; ses ouvertures ont été modifiées (porte d'étable murée sur le mur sud) et son aménagement intérieur d'origine a disparu, l'aître a été refait. Le presbytère a été réaménagé en salle municipale, bibliothèque et logement autour de l'année 2010 : les dispositions intérieures ont été bouleversées, et en particulier la grande cheminée du rez-de-chaussée a disparu ; un balcon en bois a été créé en façade.

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 18e siècle (?)

Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Colombier (maître maçon, attribution par source)

Description

Le presbytère est située en contrebas du centre du village. Il se compose d'un bâtiment de plan rectangulaire, partiellement enterré sur son côté nord. La partie est a une porte centrale (porte à chanfrein et congés à feuille recourbée, linteau en accolade à deux ressauts avec un écusson au centre) donnant sur un large couloir qui dessert une cave voûtée à l'est, surcreusée de quelques marches par rapport au niveau du sol (porte chanfreinée, congés droits ; jour à encadrement chanfreiné en façade) et une cuisine à l'ouest (porte chanfreinée à linteau en accolade). L'angle nord-ouest de la cuisine est occupé par une grande cheminée en pierre de taille à piédroits à cavet et congés et linteau en anse de panier à cavet ; la cheminée s'appuie au nord sur un massif de maçonnerie (percé d'un petit placard) ; au sud, une porte est percée dans le mur, donnant accès à la seconde partie du bâtiment. Celle-ci comprend une pièce au rez-de-chaussée (porte et fenêtre en façade à encadrement en granite jaune, à linteau en arc segmentaire à cavet, congés droits). Le couloir contenait un escalier droit (détruit) avec un pallier desservant l'étage (portes donnant vers le pallier : à chanfrein et congés droits). La cave est surmontée de deux étages carrés (niveaux décalés par rapport au reste de l'édifice), sans doute occupés par des chambres (la partie supérieure des murs de refends intérieurs est détruite). Les autres pièces sont surmontées d'un étage carré puis d'un étage de comble (non visité). Le bâtiment est prolongé à l'ouest par des remises (une remise étroite ouvrant sur la cour puis une remise plus vaste donnant sur l'extérieur), avec en retour un corps de bâtiment doté d'un aître en façade (escalier extérieur maçonné tournant) et sans doute autrefois à usage de grange-étable (très modifié). Les murs sont en moellon de granite (mur nord du presbytère et partie des murs du bâtiment ouest en moellon posé sur chant), avec des encadrements en pierre de taille (encadrements en bois à l'étage du bâtiment ouest). Les toits sont à longs pans et croupes, en tuile creuse, avec une génoise de deux rangs qui court sur les quatre côtés du presbytère. Devant les bâtiments s'étend un vaste jardin clos, avec un portail à l'extrémité du bâtiment ouest, à deux piliers de plan carré à angles abattus (portail de l'ancien cimetière).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

- **AD Loire. Série O : 1210. Roche. 27 janvier 1854. Le presbytère de Roche nécessite de grandes réparations.**
AD Loire. Série O : 1210. Roche. 27 janvier 1854. Le presbytère de Roche nécessite de grandes réparations.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876. Délibération du 7 novembre 1848.** Le conseil de fabrique demande au conseil municipal de la commune de Roche de se charger des restes à payer aux réparations nécessaires au presbytère, ce qu'il ne peut faire lui-même à cause de l'insuffisance de son budget...

- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876. **Délibération du 28 octobre 1849.** La somme de 300 F est proposée pour payer les réparations restantes du presbytère.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876. **Délibération du 26 avril 1850.** Le curé Chomel de Roche reconnaît avoir reçu du maire de la commune de Roche la somme de 123F en remboursement de la somme avancée au maçon Colombier pour des ouvrages faits au presbytère le 1er janvier 1850. Le chaudrier a fourni 9 charges de chaux à 3F la charge pour le presbytère. Reçu la somme de 37F. pour diverses fournitures de papiers peints employés au presbytère, signé Perrotton. Gaurand a fourni sept douzaines de planches pour le presbytère. Charles Rey, charpentier, reconnaît avoir reçu 251 F de Georges Vial, maire de Roche, pour la charpente et des armoires du presbytère. Damien Gourbeyre (ou Gourbière) du Montet (...) pour des planches lors des réparations au presbytère. Mayeux, marchand de bois au bourg (...) pour les réparations au presbytère (planches de pin).
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876. **Délibération du 4 octobre 1850.** Cuciola, maître plâtrier à Montbrison (...) pour travaux au presbytère.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 20 août 1848-24 décembre 1876. **Délibération du 26 octobre 1890.** Le presbytère et les bâtiments en dépendant sont laissés à la charge de la fabrique.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 11 février 1877-27 mai 1894.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 11 février 1877-27 mai 1894. **Délibération du 14 février 1892.** Le presbytère appartient à la commune, mais des réparations semblent y avoir été exécutées par la fabrique.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 27 mai 1894-3 septembre 1911. Location**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 27 mai 1894-3 septembre 1911. **Location du presbytère.** A partir de 1905, le presbytère est loué au desservant, mais dans un état de délabrement important. Deux pièces au rez-de-chaussée, trois au 1er étage.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 27 mai 1894-3 septembre 1911. Jardin du**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 27 mai 1894-3 septembre 1911. **Jardin du presbytère.** En 1910, la rectification du chemin départemental 44 empiète sur le jardin du presbytère.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 29 octobre 1911-22 juin 1952.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 29 octobre 1911-22 juin 1952. **Délibération du 29 octobre 1911.** Construction du mur (de clôture extérieure ?), travaux confiés à Antonin Colombier.
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 29 octobre 1911-22 juin 1952.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 29 octobre 1911-22 juin 1952. **Délibération du 31 octobre 1949.** Réparation de toitures (en particulier du hangar).
- **AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 29 octobre 1911-22 juin 1952.**
AC Roche. Registres de délibérations du conseil municipal, 29 octobre 1911-22 juin 1952. **Délibération du 21 octobre 1951.** Reconstruction du mur de clôture est, dans l'alignement du bâtiment, donnant à la rue une largeur de 7 m. Le portail de l'ancien cimetière sera remplacé dans l'angle sud-ouest du jardin près de l'ancienne cure. Entrepreneur François Goure, de Roche.


Documents figurés

- **ROCHE (Loire). PHOT. A. B. & C. NANCY / Collection S. V.. Vue générale du bourg, depuis le ROCHE (Loire). PHOT. A. B. & C. NANCY / Collection S. V..** Vue générale du bourg, depuis le sud-ouest. / A. B. & C. NANCY (photographe). 1 impr. photoméc (carte postale) : N&B. 1er quart 20e siècle (?). Coll. Part. L. Tissier.

Bibliographie

- **LUGNIER, Antoine. Cinq siècles de vie paysanne à Roche-en-Forez, Loire (1440-1940). Réimpression de LUGNIER, Antoine. Cinq siècles de vie paysanne à Roche-en-Forez, Loire (1440-1940).** Réimpression de l'édition de l'Imprimerie Dumas de 1962
p. 22, 266, 273, 288

Illustrations



Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AM, échelle originale 1:1000. Source : Direction générale des Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2009.
Dess. Caroline Guibaud
IVR82_20124200341NUD



Plan de situation, d'après le cadastre de 1818 (?), section E, échelle originale 1:1250. Plan cadastral, dit cadastre napoléonien. Dessin au crayon, plume et lavis d'encre colorée sur papier, 1818 (?). AD Loire. 3P-1682VT
Dess. Caroline Guibaud
IVR82_20124200356NUD



ROCHE (Loire). [Vue générale du bourg, depuis le sud-ouest].
Phot. Eric (reproduction) Dessert,
Autr. A.B & Cie Nancy
IVR82_20054201487NUCB



Vue d'ensemble du presbytère depuis le sud-est.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200352NUCA



Façade sud, partie est.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200351NUCA



Façade sud, partie ouest.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200350NUCA




Façade sud, partie est,
détail de la porte d'entrée.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200347NUCA



Façade sud, partie est,
détail du jour de la cave.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200348NUCA



Façade sud, partie ouest,
détail de la porte d'entrée.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200349NUCA



Vue intérieure du couloir de
la partie est : porte de la cave.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200342NUCA



Vue intérieure du couloir de la
partie est : porte de la cuisine.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200343NUCA



Vue de la cheminée de la cuisine.
Phot. Eric Dessert
IVR82_20084201249NUCA



Vue intérieure du couloir de la
partie est : porte à l'étage, côté est.
Phot. Caroline Guibaud



Vue intérieure du couloir de la
partie est : porte à l'étage, côté est.
Phot. Caroline Guibaud



Vue intérieure du couloir de la
partie est : porte à l'étage, côté ouest.
Phot. Caroline Guibaud

IVR82_20124200344NUCA



Vue d'ensemble du bâtiment ouest.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200355NUCA

IVR82_20124200345NUCA



Portail ouest (portail
de l'ancien cimetière).
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200353NUCA

IVR82_20124200346NUCA



Pierre en remploi dans le mur de
clôture à côté du portail ouest.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20124200354NUCA



Vue générale depuis le
sud-est (état en 2012).
Phot. Eric Dessert
IVR82_20124202810NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Roche (IA42001385) Roche


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Village de Roche (IA42002278) Roche

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AM, échelle originale 1:1000. Source : Direction générale des Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 2009.

IVR82_20124200341NUD

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Technique de relevé : reprise de fond ;

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de situation, d'après le cadastre de 1818 (?), section E, échelle originale 1:1250
Plan cadastral, dit cadastre napoléonien
Dessin au crayon, plume et lavis d'encre colorées sur papier, 1818 (?). AD Loire. 3P-1682VT

IVR82_20124200356NUD

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Technique de relevé : reprise de fond ;

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



ROCHE (Loire). [Vue générale du bourg, depuis le sud-ouest].

Référence du document reproduit :

- **ROCHE (Loire). PHOT. A. B. & C. NANCY / Collection S. V.. Vue générale du bourg, depuis le ROCHE (Loire). PHOT. A. B. & C. NANCY / Collection S. V..** Vue générale du bourg, depuis le sud-ouest. / A. B. & C. NANCY (photographe). 1 impr. photoméc (carte postale) : N&B. 1er quart 20e siècle (?). Coll. Part. L. Tissier.
- **ROCHE (Loire). PHOT. A. B. & C. NANCY / Collection S. V.. Vue générale du bourg, depuis le ROCHE (Loire). PHOT. A. B. & C. NANCY / Collection S. V..** Vue générale du bourg, depuis le sud-ouest. / A. B. & C. NANCY (photographe). 1 impr. photoméc (carte postale) : N&B. 1er quart 20e siècle (?). Coll. Part. L. Tissier.

IVR82_20054201487NUCB

Auteur de l'illustration : Eric (reproduction) Dessert

Auteur du document reproduit : A.B & Cie Nancy

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du presbytère depuis le sud-est.

IVR82_20124200352NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, partie est.

IVR82_20124200351NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, partie ouest.

IVR82_20124200350NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, partie est, détail de la porte d'entrée.

IVR82_20124200347NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, partie est, détail du jour de la cave.

IVR82_20124200348NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, partie ouest, détail de la porte d'entrée.

IVR82_20124200349NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du couloir de la partie est : porte de la cave.

IVR82_20124200342NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du couloir de la partie est : porte de la cuisine.

IVR82_20124200343NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cheminée de la cuisine.

IVR82_20084201249NUCA

Auteur de l'illustration : Eric Dessert

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du couloir de la partie est : porte à l'étage, côté est.

IVR82_20124200344NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du couloir de la partie est : porte à l'étage, côté est.

IVR82_20124200345NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du couloir de la partie est : porte à l'étage, côté ouest.

IVR82_20124200346NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du bâtiment ouest.

IVR82_20124200355NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Portail ouest (portail de l'ancien cimetière).

IVR82_20124200353NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pierre en remploi dans le mur de clôture à côté du portail ouest.

IVR82_20124200354NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-est (état en 2012).

IVR82_20124202810NUCA

Auteur de l'illustration : Eric Dessert

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation