



Rhône-Alpes, Drôme
Montjoyer
village

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA26000164
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1835, A, 284 ; 1986, A, 168

Historique

La construction de la maison ne paraît pas antérieure à l'époque moderne (17^e ou 18^e siècle). L'emprise au sol est semblable sur le cadastre de 1835 et le cadastre actuel. Le linteau d'une fenêtre de l'étage semblerait porter une date gravée du XIX^e siècle (18..), aujourd'hui illisible, marquant peut-être une transformation vers le milieu du 19^e siècle (remplacement de l'encadrement de la fenêtre assorti à celui de sa voisine, d'aspect plus ancien ?). Au 1^{er} niveau, l'emploi de la brique pour l'arc de la porte charretière indique que celle-ci a été remaniée - probablement élargie - à la fin du XIX^e ou du début du XX^e siècle. La maison contient des dépendances qui ont dû avoir aux siècles précédents une fonction de bergerie ou d'étable, puis de remise et resserre. En 1999-2000, la maison a fait l'objet d'une restauration. Le mur antérieur et une partie du mur latéral de la cage d'escalier hors-oeuvre ont été supprimés, une baie demi-circulaire a retrouvé place dans l'élévation latérale, le logis est rénové.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, milieu 19^e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : limite 19^e siècle 20^e siècle, 4^e quart 20^e siècle

Description

La maison est construite au coeur du village, sur la place. Double en profondeur, elle comprend un corps principal et deux petits corps latéraux en appentis, à droite, dont la cage d'escalier. Elle est bâtie en moellon de calcaire à joint beurrés et couverte en tuile creuse ; les toits à un pan sur le corps principal sont bordés d'une génoise à 3 rangs, et à un seul rang sur les appentis des corps latéraux. Le corps de logis contient un rez-de-chaussée, un étage et un comble à surcroît ; le parti de sa façade sur la place, à trois niveaux, serait symétrique si la porte charretière du 1^{er} niveau n'était décalée sur le côté droit. Cette large porte, à piédroits de calcaire et mollasse, est couverte d'un arc déprimé en brique. Deux fenêtres sont disposées régulièrement au 2^e niveau et une petite fenêtre est percée dans l'axe de la façade, au 3^e, sous la génoise. Ces baies rectangulaires sont encadrées de pierre de taille de calcaire, celles de l'étage couvertes d'un linteau délardé en arc segmentaire et à feuillure ; la fenêtre du comble a ses piédroits chanfreinés terminés en congé et dispose d'un appui mouluré. Contre l'élévation droite est accolée la cage d'escalier hors-oeuvre. Elle abrite un escalier droit d'une seule volée en pierre, qui ouvre sur un autre corps de 2 niveaux en appentis ; ce dernier, légèrement saillant sur l'élévation latérale, fait fonction de porche surélevé, éclairé par une baie en plein cintre au 2^e niveau. Dans ces corps, au 1^{er} niveau, deux petites portes rectangulaires ouvrent sur des dépendances rectangulaires, l'une sous une grande partie de l'escalier, l'autre, légèrement enterrée, sous le vestibule ; ces deux pièces (celliers) sont voûtées en plein cintre et en berceau à lunettes. Il est probable que le rez-de-chaussée du corps principal soit également voûté, mais cette partie n'a pu être visitée. La

maison présente une typologie locale intéressante : le logis à l'étage (non visité) est accessible par un escalier latéral à demi extérieur, protégé par un mur coupe-vent, formule qu'on rencontre dans les villages proches, Réauville et Bayonne (commune de Grignan).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; grès ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage en surcroît

Couvrements : voûte en berceau plein-cintre ; , à lunettes

Type(s) de couverture : toit à un pan ; appentis

Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Maison de type 2

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection

Maison de village de type 2, à mur coupe-vent.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Façade en cours de restauration.

Phot. Alain Franchella

IVR82_19992600688X



Vue d'ensemble de la maison.

Phot. Geneviève Jourdan

IVR82_20102600467NUCA



Elévation latérale droite, détail.

Phot. Geneviève Jourdan

IVR82_20102600468NUCA

Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan, Hélène_Corbelin

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Façade en cours de restauration.

IVR82_19992600688X

Auteur de l'illustration : Alain Franchella

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la maison.

IVR82_20102600467NUCA

Auteur de l'illustration : Geneviève Jourdan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation latérale droite, détail.

IVR82_20102600468NUCA

Auteur de l'illustration : Geneviève Jourdan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation