Lyon 8e
73-73bis rue des Puiseurs

Maisons

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69004193
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : monographié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AY, 144,145,146

Historique

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection

Permis de démolir déposé à la Direction de l'aménagement urbain de la Ville de Lyon en mai 2007 : démolition de deux maisons en vue de la construction d'un ensemble de soixante six logements.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale depuis l'ouest
Phot. Véronique Belle
IVR82_20086900080NUCA

Elévations latérale du 73 rue des Puiseurs, antérieure du 73bis et détail du mur

Elévation latérale du 73bis rue des Puiseurs et détail du mur en pisé
Phot. Véronique Belle
IVR82_20086900081NUCA

Phot. Véronique Belle
IVR82_20086900082NUCA

Vue générale du mur
en pisé depuis l'est
Phot. Véronique Belle
IVR82_20086900083NUCA

Détail du mur en pisé
Phot. Véronique Belle
IVR82_20086900084NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Aurélie Dessert, Catherine Guégan, Véronique Belle
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon

Vue générale depuis l'ouest

IVR82_20086900080NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Elévations latérale du 73 rue des Puiseurs, antérieure du 73bis et détail du mur

IVR82_20086900082NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Elévation latérale du 73bis rue des Puiseurs et détail du mur en pisé

IVR82_20086900081NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale du mur en pisé depuis l'est

IVR82_20086900083NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail du mur en pisé

IVR82_20086900084NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
Date de prise de vue : 2007
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation