



Rhône-Alpes, Savoie  
Montcel  
les Mermoz, la Combe

## Écart des Mermoz

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA73003311

Date de l'enquête initiale : 2014

Date(s) de rédaction : 2015

Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges

Degré d'étude : recensé

### Désignation

Dénomination : écart

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : bâti lâche

Références cadastrales : 2013, B2

### Historique

Le hameau existe sur la mappe sarde en 1732, mais l'implantation du bâti a totalement changé (il se trouvait principalement au nord du carrefour en patte d'oie). En 1880, le hameau compte trois ou quatre fermes, plus deux un peu à l'écart au nord, avec une croix à son entrée sud (près de la parcelle 1880 B2 207) et un four à pain au milieu (1880 B2 201, qui appartient selon la matrice cadastrale de 1880 à "Maillard Claude l'oncle" (AC) ; il paraît rassembler un four et une remise ou porcherie-poulailler à côté) : ces deux édifices ont disparu (selon un témoignage oral, la croix était en bois et en fonte, et la maison située à l'emplacement du four daterait de 1922).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle

### Description

L'écart des Mermoz est édifié sur un replat au sud-ouest du chef-lieu de Montcel. C'est un petit écart qui semble avoir compté trois ou quatre fermes et granges-étables au début du 20e siècle, avec un bâti lâche réparti le long du chemin : deux fermes (? celle qui occupait la parcelle 2013 B2 193, existante en 1880, a disparu ; ferme 2013 B2 945, 946 : dénaturée) au nord du carrefour, deux au sud, mitoyennes et accompagnées de granges-étables isolées. Les façades principales sont tournées vers le chemin (et non vers le sud).

Les constructions sont en moellon de calcaire enduit au ciment, avec des encadrements en calcaire, en molasse ou refaits en ciment, et des toits à demi-croupes. Ce sont essentiellement des fermes à juxtaposition, avec habitation sur cave ou cellier en étage de soubassement.

L'écart avait une croix de chemin et un four à pain partagé.

Des maisons de type pavillonnaire ont été édifiées au nord-ouest du chemin (lieu-dit les Combes), et un camping aménagé au sud-est (les Charmilles).

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : ciment amiante en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

## Statut, intérêt et protection

Croix de chemin et un four à pain partagé (détruits)

Statut de la propriété : propriété publique

## Annexe 1

### Édifices non repérés de l'écart des Mermoz

- 2013 B2 871 (1880 B2 205). Ancienne ferme à juxtaposition, puis maison. Mitoyenne (côté habitation). Logis en étage (?) sur cellier, étable puis grange en amont. En moellon de calcaire enduit au ciment, encadrements en béton (en bois pour la grange). Toit à demi-croupe à débords inégaux, en fibrociment. Daterait des années 1820 (oral), très remaniée dans la 2e moitié du 20e siècle.

- 2013 B2 589, 911 (1880 B2 210, 211). Ancienne ferme à bâtiments distincts, puis maison. Mitoyenne de la précédente (côté habitation). Logis sur cave en étage de soubassement, grange-étable (dénaturée) sur la parcelle voisine. En moellon de calcaire enduit au ciment, encadrements en calcaire. Toit à demi-croupe à débords inégaux, en fibrociment. Daterait de 1820 (oral), remaniée dans la 2e moitié du 20e siècle.

- 2013 B2 870 (1880 B2 207). Grange-étable. Encadrements en molasse avec inscription gravée maladroitement à la pointe : MARCEL MAILLAND. 2e moitié 19e siècle (?). Bassin abreuvoir sur la parcelle.

## Données complémentaires

### F-JDT-Villages et Ecart-Bauges

Ces données complémentaires sont spécifiques aux présentations de hameaux et villages afin d'apporter des éléments d'analyse sur les zonages et les règlements présents dans les PLU sur les secteurs d'habitat ancien.

Disposition majoritaire par rapport à la pente	replat
Trame urbaine dominante	village à bâti lache
Matériau dominant	calcaire
Habitat permanent	site d'habitat permanent
Environnement du village ou écart	pavillons
Intérêt patrimonial	faible

## Illustrations



Vue d'ensemble de l'ancienne ferme 2013 B2 871 (non repérée).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20157303081NUCA



Vue du logis de l'ancienne ferme 2013 B2 589 (non repérée).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20157303083NUCA



Vue du logis de l'ancienne ferme  
2013 B2 589 (non repérée).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20157303082NUCA



Elément en pierre taillé :  
entrée de puisard ? (déposé  
sur la parcelle 2013 B2 194).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20157303085NUCA



Vue du logis de l'ancienne ferme  
2013 B2 945, 946 (non repérée).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20157303084NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Montcel (IA73003276) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, chef-lieu

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges



Vue d'ensemble de l'ancienne ferme 2013 B2 871 (non repérée).

IVR82\_20157303081NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2013

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis de l'ancienne ferme 2013 B2 589 (non repérée).

IVR82\_20157303083NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2014

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis de l'ancienne ferme 2013 B2 589 (non repérée).

IVR82\_20157303082NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2014

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Élément en pierre taillé : entrée de puisard ? (déposé sur la parcelle 2013 B2 194).

IVR82\_20157303085NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2014

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du logis de l'ancienne ferme 2013 B2 945, 946 (non repérée).

IVR82\_20157303084NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2014

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation