Rhône-Alpes, Loire
Pralong
le bourg
1er colombier

Colombier

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42001165
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : colombier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, A1, 483

Historique

L'édifice ne figure pas sur le cadastre de 1827 et semble dater du milieu du 19e siècle. La porte donnant sur la route comporte un linteau en accolade en remploi.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

Le colombier est situé dans l'angle d'un clos, qui constitue le jardin de la ferme voisine. Il est surélevé par rapport à la route traversant le village, qui le borde au sud. La porte ouverte dans le mur de soutènement donne sur un escalier en pierre, parallèle au mur, et qui monte au pigeonnier ; celui-ci est aussi accessible directement depuis le jardin, par une seconde porte. Les nichoirs sont des trous creusés dans le pisé, accessibles grâce à une échelle centrale tournante. L'édifice est en pisé enduit, avec une plate-bande blanche autour de la baie par laquelle entrent les oiseaux, et des plaques métalliques aux angles. Le toit en tuiles creuses est brisé en forme de "toit-chauffoir" (pan plus bas protégé par les murs pignons et surmonté d'une planche à trous pour de la sortie des pigeons). Les encadrements de baies sont en bois, sauf la porte donnant sur la route (pierre de taille).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : type I 2

Statut, intérêt et protection

Type I 2 : toit chauffoir à deux versants.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web

- http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001165/index.htm : http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001165/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble extérieur de trois-quarts. Phot. Jean-Marie Refflé IVR82_20014200261X

Vue d'ensemble intérieure, détail des trous de boulin Phot. Jean-Marie Refflé IVR82_20014200262X

Vue d'ensemble intérieure, détail des trous de boulin. Phot. Jean-Marie Refflé IVR82_20014200272X

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Vue d'ensemble extérieur de trois-quarts.

IVR82_20014200261X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble intérieure, détail des trous de boulin

IVR82_20014200262X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble intérieure, détail des trous de boulin.

IVR82_20014200272X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation