



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général
du patrimoine culturel**

Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
Boissenalée
2ème ferme

Ferme d'estive, dite jasserie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002677
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, AI, 261

Historique

Jasserie datant vraisemblablement de la seconde moitié du 19e siècle. Quelques aménagements au 20e siècle ont été faits : percement de baies avec piédroits en brique pour les chambres aménagées au niveau du comble à surcroît. Elle possède une cave hors-oeuvre actuellement en ruine. Une bonde, située en amont de la jasserie est encore partiellement visible ; un bief amenant l'eau jusqu'à la bonde est encore en place.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : auteur inconnu ()

Description

Jasserie à entrée commune avec cave hors-oeuvre de type D2. L'édifice de plan rectangulaire a une cave sur l'angle nord-ouest du mur gouttereau ouest. La façade principale, exposée à l'est, comporte, à droite, un logis à deux niveaux : un rez-de-chaussée avec une fenêtre, et comble à surcroît pour deux chambres, avec deux fenêtres. A l'intérieur de la cuisine se trouve encore en place une cheminée avec un linteau bois. Dans le mur ouest de la cuisine, une porte donne accès à une cave actuellement ruinée. Dans la cloison gauche de la cuisine, une porte ouvre dans l'étable. L'accès à cette dernière et au logis s'effectue par une entrée commune : une double porte avec un encadrement constitué de piédroits, pierres du 16e siècle en remploi (cavet et congé), et d'un linteau bois. D'autres jours, au nombre de quatre, éclairent l'étable sur le côté est, une dernière est percée dans le mur pignon sud. L'accès à la grange s'opère par le biais d'une porte double percée dans le mur pignon sud, de plain-pied. Dans la partie nord de la grange, au-dessus de la cuisine deux chambres cloisonnées sont accessibles par une échelle en bois depuis la cuisine. Le matériau de construction de la jasserie est le moellon de granite, l'encadrement des baies est en pierre de taille, brique et bois, et la toiture à longs pans est couverte de tuiles creuses. En amont de l'édifice, une bonde est encore décelable, tout comme le bief y conduisant l'eau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation


Typologies : Type D2: jasserie à entrée unique et cave hors-oeuvre

État de conservation : inégal suivant les parties, mauvais état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AI, échelle originale 1:1250. Source : Direction générale des Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 1986
Dess. Thierry Monnet
IVR82_20134200125NUD



Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200126NUCA



Vue d'ensemble de trois quarts.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200127NUCA



Mur pignon sud, détail des baies.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200128NUCA



Détail porte commune avec l'étable et le logis.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200129NUCA



Vue d'ensemble du mur pignon nord.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200130NUCA



Mur gouttereau ouest, cave en ruine au premier plan.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200131NUCA



Vue d'ensemble de trois quarts sud-ouest
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200132NUCA



Mur pignon sud, vue d'ensemble.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200133NUCA



Vue partielle de trois quarts sud-est.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200134NUCA



Vue intérieure partielle de la cuisine.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200135NUCA



Vue du foyer de la cuisine.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200136NUCA



Vue partielle du bief
d'amenée d'eau à la bonde.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200137NUCA



Vue d'ensemble des restes de la
bonde située en amont de la jasserie.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200138NUCA



Environnement proche de la jasserie.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200139NUCA



Environnement lointain de la jasserie.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200140NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :


Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux

Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Plan de situation, sur fond de plan cadastral, section AI, échelle originale 1:1250. Source : Direction générale des Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour : 1986

IVR82_20134200125NUD

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Technique de relevé : reprise de fond ;

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Archives départementales de la Loire
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale

IVR82_20134200126NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de trois quarts.

IVR82_20134200127NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur pignon sud, détail des baies.

IVR82_20134200128NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail porte commune avec l'étable et le logis.

IVR82_20134200129NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du mur pignon nord.

IVR82_20134200130NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur gouttereau ouest, cave en ruine au premier plan.

IVR82_20134200131NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de trois quarts sud-ouest

IVR82_20134200132NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur pignon sud, vue d'ensemble.

IVR82_20134200133NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de trois quarts sud-est.

IVR82_20134200134NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure partielle de la cuisine.

IVR82_20134200135NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du foyer de la cuisine.

IVR82_20134200136NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle du bief d'amenée d'eau à la bonde.

IVR82_20134200137NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des restes de la bonde située en amont de la jasserie.

IVR82_20134200138NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Environnement proche de la jasserie.

IVR82_20134200139NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Environnement lointain de la jasserie.

IVR82_20134200140NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation