



Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Montriond
Haute-Savoie
route forestière dite du lac

Pont du bout du lac de Montriond

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74002961

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2019

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Points de franchissement de la Haute-Savoie

Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : pont

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :

Références cadastrales : 1995, E, 0447

Historique

Le pont du bout du lac de Montriond n'apparaît pas sur le cadastre de 1867 ni sur aucun d'autre. Sa facture architecturale nous fait penser qu'il s'agit d'un pont datant de la fin du XIXe ou du début XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (?,)

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle ()

Description

Le pont du bout de lac de Montriond enjambe la Dranse de Montriond à son embouchure, sur le côté amont du lac de Montriond. Le pont est composé de deux culées en pierres maçonnées sur lesquelles, repose un dalle-tablier en béton. Les plinthes sont en béton, elles apparaissent en surface et servent de trottoirs. Dessus, sont positionnés les gardes corps en métal peint en vert. La chaussée est recouverte de goudron et elle a une légère pente de la rive droite vers la rive gauche. La longueur de pont est d'environ 15 mètres pour une largeur d'environ 6 mètres. La dalle-tablier dépasse de chaque côté du pont.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon ; béton

Couvrements :

Type(s) de couverture :

Typologies et état de conservation

Typologies : urbanisme et espaces aménagés

État de conservation : bon état

Dimensions

Mesures : l : 15 m ; la : 6 m

Illustrations



Pont du bout de lac de
Montriond, face amont
IVR84_20197401261NUCA



Pont du bout de lac de
Montriond, face aval
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207400967NUCA



Pont du bout de lac de Montriond,
contexte, chaussée et gardes corps
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207400968NUCA



Pont du bout de lac de
Montriond, détails culée et tablier
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207400969NUCA



Pont du bout de lac de
Montriond, détails tympan,
plinthes et gardes corps
Phot. Benoît Huraut
IVR84_20207400970NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Benoît Huraut, Samir Mahfoudi

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Département de la Haute-Savoie



Pont du bout de lac de Montriond, face amont

IVR84_20197401261NUCA

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont du bout de lac de Montriond, face aval

IVR84_20207400967NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont du bout de lac de Montriond, contexte, chaussée et gardes corps

IVR84_20207400968NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Pont du bout de lac de Montriond, détails culée et tablier

IVR84_20207400969NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pont du bout de lac de Montriond, détails tympan, plinthes et gardes corps

IVR84_20207400970NUCA

Auteur de l'illustration : Benoît Huraut

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation