



Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Cusy
les Arandets
R.D. n°3

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74002483

Date de l'enquête initiale : 2015

Date(s) de rédaction : 2018

Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : bâti lâche

Références cadastrales : 1890, A1, 5,6 ; 2015, A1, 1524

Historique

La ferme existe en 1890 sur la cadastre ancien de 1890 : parcelles A1 5 (maison appartenant alors à Collomb Jean-Claude, cantonnier à Vautrey) et A1 6 (maison appartenant à Gaimoz Jean-Marie, coquetier à Vautrey (marchand d'œufs et de volailles)). La date 1887 (peinte) est rapportée sur le linteau de la porte d'étable. Elle est constituée de deux corps de bâtiment ; celui qui est au nord est le plus ancien, le suivant est venu s'accoler au premier, dans son prolongement (présence d'une chaîne d'angle visible sur la façade arrière). Cet agrandissement devait abriter des granges-étables supplémentaires (?) ; par la suite une partie de ces communs semble avoir été réhabilitée en logement. On note l'existence d'une façade arrière en parpaing de ciment sur cet agrandissement. La remise ancienne ouverte a été ultérieurement fermée et un escalier extérieur en bois devait permettre l'accès à la galerie en bois se trouvant au-devant des chambres situées à l'étage du logis.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Dates : 1887 (porte la date)

Description

La partie nord comprend ainsi, sur la partie gauche de sa façade principale orientée à l'est, un logis de plain-pied avec des chambres à l'étage. Aujourd'hui un escalier en bois tournant intérieur permet d'accéder à celles-ci, peut-être y en avait-il un autre, dès l'origine, extérieur qui conduisait à la petite galerie qui se trouve en façade et sur laquelle ouvre une porte d'accès aux chambres. Sur la façade arrière, présence à l'étage de deux ouvertures verticales superposées et ouvrant dans un placard mural adossé à celle-ci pour en réfrigérer l'intérieur. Adossées au logis, se trouvent une étable puis une remise aujourd'hui fermée ; cette dernière était ouverte antérieurement. La grange et la cave, devraient être accessibles par des portes intérieures mais non vues. Les murs sont en moellons de calcaire, enduits au ciment ; les encadrements des baies sont en pierre de taille de calcaire ; les toitures à longs pans et demi-croupe sont couvertes de tuiles plates mécaniques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

| | |
|---|---|
| Implantation dans le parcellaire | sur cour |
| Mitoyenneté | Oui |
| Emplacement de la façade principale | gouttereau ou grand côté |
| Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis | calcaire |
| Type de linteau de la porte du logis | droit |
| Type de piédroit de la porte du logis | assemblé |
| Accès au logis | plain-pied |
| Emplacement de la cuisine | rez-de-chaussée |
| Emplacement des chambres par rapport à la cuisine | au niveau supérieur |
| Couronnement de l'élévation | avant-toit fermé |
| Débord de toiture | débords inégaux par extension en façade |
| Cave à vin | Non |
| Alpage | Non |
| Grange | Non |
| Chai | Non |
| Scierie | Non |
| Type de linteau des portes de la grange-étable | droit |
| Pont | Non |
| Implantation dans la pente | replat |

Illustrations



Vue de trois-quarts de
la ferme avant droit.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401010NUCA

Vue arrière partielle de la ferme.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401011NUCA

Détail des jours du placard
mural, façade arrière de la ferme.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401012NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Cusy (IA74002481) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Cusy
Les fermes, mazets et chalets d'alpage des Hauts de l'Albanais (IA00141282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Thierry Monnet, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges



Vue de trois-quarts de la ferme avant droit.

IVR84_20187401010NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2015

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue arrière partielle de la ferme.

IVR84_20187401011NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2015

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des jours du placard mural, façade arrière de la ferme.

IVR84_20187401012NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2015

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation