



Lyon 7e
Guillotière
9 rue Pasteur

Immeuble, bâtiments annexes sur cour

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007270
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, dépendance

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AB, 16

Historique

Parcelle délimitée avant 1841 (succession Combalot). Le bâtiment sur rue est antérieur à 1869, date à laquelle il fait l'objet de travaux d'entretien et réparations (AC Lyon, 315 WP 005/4).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()

Description

Ensemble composé d'un immeuble sur rue et de deux bâtiments sur cour (couverte), reliés par coursière. Pan-de-bois visible en façade postérieure de l'immeuble, ainsi que dans les bâtiments sur cour (lesquels étaient décrits en 1886 comme construits en pierre et pisé).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; pan de bois ; pisé (?)
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : ensemble non concerté à plusieurs corps juxtaposés ou reliés ; immeuble à deux corps de bâtiments en T ; immeuble bas, en longueur
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	2 corps de bâtiments en T
Place de l'entrée	centrée
Porte	dénaturée
Nombre de travées	5
Nombre de niveaux	4
Niveau de décor	décor minimum
Limite de toiture	corniche bois
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur façade postérieure
Matériaux des encadrements	sans encadrements
Escalier 1 : situation	à l'arrière
Escaliers en pendant	Non
1re volée différenciée	non
Nombre de volées par étage	1
Tour d'escalier	Oui
Matériaux de l'escalier	pierre et bois
Garde corps de l'escalier	fer forgé
Pavement	dallage
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	passage piéton
Sas	Non
Distribution des logements	par palier et coursière
Immeuble faisant partie d'un ensemble	entrée, cour et escaliers communs
Nature de l'ensemble	1 immeuble sur rue desservi par couloir à partir des paliers de l'escalier et 2 bâtiments sur cour desservis par coursière.

Agrandissement	Non
Surélévation	Non
Alignement	Non
Modification de façade	Oui
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations



Vue générale de l'élévation sur rue
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156901016NUCA



Vue intérieure : l'escalier
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156901017NUCA



Vue générale des bâtiments sur cour
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156901015NUCA



Vue partielle de la façade postérieure : corps en pan-de-bois, au nord de la cage d'escalier
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156901018NUCA



Bâtiment sur cour en pan-de-bois, adossé au n°7 rue Pasteur, desserte par coursière
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156901019NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue Henri IV, puis rue Mouton-Duvernet, rue de Béarn, actuellement rue Pasteur (IA69006838) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale de l'élévation sur rue

IVR82_20156901016NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : l'escalier

IVR82_20156901017NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue générale des bâtiments sur cour

IVR82_20156901015NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de la façade postérieure : corps en pan-de-bois, au nord de la cage d'escalier

IVR82_20156901018NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment sur cour en pan-de-bois, adossé au n°7 rue Pasteur, desserte par coursière

IVR82_20156901019NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation