



Lyon 7e
Guillotière
3 rue Passet

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69006915
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, atelier, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AB, 76

Historique

Il s'agit d'abord d'une maison d'un étage et demi, construite entre 1841 et 1861 par Frédéric Barboz. Elle est surélevée de deux étages en 1868 (AC Lyon, 315 WP 075/3). L'aménagement du passage et de l'escalier paraît postérieur.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, étage en surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment ; immeubles trapus, élévations faiblement percées
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	centrée
Porte	cochère
Nombre de travées	3
Nombre de niveaux	5
Niveau de décor	aucun décor
Limite de toiture	corniche bois
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	non visible
Matériaux des encadrements	sans encadrements
Matériaux des garde-corps	fonte
Lambrequins	bois
Escalier 1 : situation	à l'arrière
1re volée différenciée	décalée
Nombre de volées par étage	2
Matériaux de l'escalier	pierre
Garde corps de l'escalier	métal
Pavement	ciment
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	passage cocher
Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Fonctions commerciales	Agence de communication : Http 5000
Dépendances	Atelier ou entrepôt en fond de cour
Agrandissement	Non
Surélévation	Oui
Alignement	Non
Modification de façade	Non

Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations



Elévation sur rue, vue générale
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20166900682NUCA



Elévation sur cour, vue générale
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20166900686NUCA



Vue rapprochée du rez-de-chaussée et du premier étage
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20166900683NUCA



Détail de l'imposte en ferronnerie
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20166900684NUCA



Détail d'une fenêtre du premier étage : garde-corps en ferronnerie
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20166900685NUCA



Vue du passage cocher
Phot. Catherine Guillot
IVR82_20136900083NUCA



Vue de la cage d'escalier
Phot. Catherine Guillot
IVR82_20136900084NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue Passet (IA69006888) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Auteur(s) du dossier : Nicolas Claerr, Magali Delavenne, Catherine Guillot

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Elévation sur rue, vue générale

IVR84_20166900682NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sur cour, vue générale

IVR84_20166900686NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée du rez-de-chaussée et du premier étage

IVR84_20166900683NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'imposte en ferronnerie

IVR84_20166900684NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail d'une fenêtre du premier étage : garde-corps en ferronnerie

IVR84_20166900685NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du passage cocher

IVR82_20136900083NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guillot

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cage d'escalier

IVR82_20136900084NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guillot

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation