



Lyon 6e
1, 7 rue Notre-Dame

Immeuble, garage de réparation automobile, dit garage d'Inkermann

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007822
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : immeuble, garage de réparation automobile
Appellation : garage d'Inkermann

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AX, 144,146. La limite des communes de Lyon et de Villeurbanne traverse ces deux parcelles.

Historique

Permis de démolir et permis de construire déposés à la Direction de l'aménagement urbain de la ville de Lyon en octobre 2017 en vue de la réhabilitation de logements collectifs et de nouvelles constructions.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?,)
Dates : 1903 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Michel (architecte, signature)

Description

Le bardage métallique en façade du garage masque un entrepôt avec toiture à deux pans.

Éléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Illustrations



Vue générale nord-ouest de l'ancien garage
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20176902226NUCA



Immeuble : détail de la porte d'entrée
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20186900264NUCA



Vue générale de l'immeuble
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20186900263NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de l'étude de la ville de Lyon (IA69000216) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Catherine Guégan, Hugo Pinchon

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale nord-ouest de l'ancien garage

IVR84_20176902226NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

Date de prise de vue : 2017

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Immeuble : détail de la porte d'entrée

IVR84_20186900264NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'immeuble

IVR84_20186900263NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation