Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
Dovézy
4e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002030
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1809, C, 377 ; 1987, AH, 175

Historique

La parcelle 1987 AH 175, était déjà partiellement construite en 1807 (parcelle C 377). La ferme actuelle est la résultante d´une division de l´ancienne ferme : un mur de séparation est en effet construit perpendiculairement à la façade isolant de part et d´autre le logis ancien, qui se retrouve attaché à la ferme mitoyenne (1987 AH 176), et la grange-étable qui revient à la ferme étudiée dont le propriétaire érige, sur sa droite et en retour d´équerre, un logis dans la deuxième moitié du 19e siècle. On constate un certain nombre de reprises en élévation du mur de la grange-étable, ainsi que le percement, l´agrandissement de baies.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description

La ferme, « en L », possède un logis orienté au sud et une grange-étable en retour d´équerre sur sa gauche. Ces deux corps de bâtiment encadrent deux des côtés de la cour fermée au sud et à l´est par un muret et un portail à l´est. Le logis comporte deux travées de trois niveaux (rez-de-chaussée, étage carré, comble à surcroît) et une porte latérale gauche abritée par une véranda fermée. La grange-étable a ses ouvertures sur cour et sur l´arrière du bâtiment (porte haute agrandie pour la grange). Les constructions sont en moellon de granite, et les encadrements en pierre de taille (quelques linteaux en bois et piédroits en brique pour la grange-étable). Les toitures à longs pans (croupe pour le logis, au droit du mur pignon est) sont couvertes de tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre

État de conservation : restauré, remanié

Statut, intérêt et protection

Ferme d'origine divisée en deux.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114201792NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20114201792NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation