Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
au Cluzel
7e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002124
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : porcherie, cuvage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, A, 530

Historique

Les bâtiments sont datables du milieu du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

Petite ferme à superposition, avec aître en façade, à cour ouverte (portail vers le chemin). Le bâtiment est perpendiculaire au chemin qui traverse le hameau du Cluzel, et construit sur une pente. Il comprend un étage de soubassement partiellement enterré côté est, avec un accès par le mur pignon ouest donnant dans une étable, puis dans deux caves séparées par des murs de refend (la première cave a-t-elle été un cuvage ?). Le logis est en rez-de-chaussée surélevé, avec un aître courant sur toute la façade et reposant sur des avancées des murs de refend. On accède à l'aître directement par le chemin, à l'est, ou par un degré de quelques marches également à l'est ; il dessert les deux portes du rez-de-chaussée (non visité). Un petit bâtiment à usage de porcherie est construit à l'ouest. La ferme est en pisé enduit (enduit au ciment avec plate-bandes autour des ouvertures sur la façade du logis), sur un haut soubassement de moellons qui couvre la hauteur de l'étage de soubassement. Les encadrements sont en brique (linteau des portes doubles en bois), l'aître est en ciment (sans doute réfection) avec un garde-corps en bois. Le toit est à longs pans, en tuile creuse. La porcherie est en moellon de granite avec encadrements en bois et toit en appentis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; granite ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A3: ferme à superposition (dépendances en rez-de-chaussée ou soubassement, logis à l´étage)

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114201465NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue d'ensemble.

IVR82_20114201465NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation