Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
le Fay
2e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002042
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1987, AH, 93

Historique

Ferme construite en 1902 par LAURENT V., date gravée sur la porte d'entrée.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1902 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : V. Laurent (commanditaire)

Description

La ferme est constituée d´un logis et d´une grange-étable séparés par une cour. Le logis, de plan rectangulaire comprend quatre travées s´élevant sur trois niveaux (un rez-de-chaussée, un étage carré, et un comble à surcroît) ; la porte se situe sur la troisième travée depuis la gauche et possède un linteau gravé d´une inscription. Une cave est située sous le logis. Les murs du bâtiment sont rejointoyés et couverts de fines plates-bandes à la chaux, horizontales et parallèles. Sur le devant du mur pignon ouest est placé un hangar. La grange-étable possède deux ouvertures au sud : une double porte d´étable et une autre pour la grange, en haut d´un montoir (ou pente aménagée) ; une double ouverture latérale gauche pour la grange, et une porte simple au nord pour l´accès à l´étable, complètent les accès au bâtiment. Un bachat (ou abreuvoir) est placé à l´angle sud-ouest de la grange-étable. Le matériau de construction est le moellon de granite. La toiture du logis est à longs pans et croupe au droit du mur pignon est, avec tuiles plates mécaniques ; celle du bâtiment agricole est à longs pans avec tuiles creuses. V-LAURENT-1902 (Gravé sur la porte d'entrée)

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : Type C1: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts, sur cour

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202009NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20114202009NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation