



Rhône-Alpes, Loire  
Saint-Étienne  
2 rue Gérentet , 1, 1 bis rue Blanqui

## Immeuble

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA42000181

Date de l'enquête initiale : 1996

Date(s) de rédaction : 1998

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine 19e-20e siècles de Saint-Etienne

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : immeuble

Parties constituantes non étudiées : cour, boutique

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 1996, BW, 94A

### Historique

Immeuble reconstruit en 1912 suite à un incendie.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Dates : 1912 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : auteur inconnu ()

### Description

Cet immeuble d'angle est implanté en carré sur la parcelle et les quatre corps de bâtiments s'organisent autour d'une cour intérieure. Il développe sept travées symétriques sur la rue Gérentet, un angle arrondi composé de trois travées, et sept travées sur la rue Blanqui. L'édifice est élevé sur un rez-de-chaussée entresolé et présente trois étages carrés et un étage de comble sauf l'angle qui possède un niveau de comble supplémentaire couronné d'une toiture en pavillon. L'accès à la cour et aux deux escaliers principaux s'effectue depuis une large porte centrée côté rue Gérentet et un passage cocher décentré à droite, côté rue Blanqui. Toutes les ouvertures des façades sur rue possèdent des ferronneries sauf celles de l'angle qui présentent, devant les portes-fenêtres du première étage de comble, des garde-corps à balustres en pierre formant ainsi un décrochement affirmé avec les balcons filants en ferronnerie de l'étage de comble des parties sur rues.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, zinc en couverture

Plan : plan rectangulaire symétrique

Étage(s) ou vaisseau(x) : entresol, 3 étages carrés, 2 étages de comble

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés ; toit en pavillon ; croupe

### Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble de rapport

État de conservation : restauré

## Décor

Techniques : ferronnerie, sculpture

Représentations : ornement géométrique

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue d'ensemble  
Phot. Cendrine Sanquer  
IVR82\_20084200523NUCA



Vue d'ensemble. Etat en 1996  
Phot. Cendrine Sanquer  
IVR82\_19974202061ZE

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation de l'opération d'inventaire thématique de l'architecture stéphanoise (IA42000228) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne

Les immeubles du centre de Saint-Etienne (IA42000240) Rhône-Alpes, Loire, Saint-Étienne

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cendrine Sanquer

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne



Vue d'ensemble

IVR82\_20084200523NUCA

Auteur de l'illustration : Cendrine Sanquer

Date de prise de vue : 2007

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble. Etat en 1996

IVR82\_19974202061ZE

Auteur de l'illustration : Cendrine Sanquer

Date de prise de vue : 1996

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Saint-Etienne  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation