

Lyon 2e
Confluent
23-25 rue Seguin

Ensemble de deux garages

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69000485
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, BC, 36-37

Historique

Ouvertures remaniées.
Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description

Éléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Dimensions

Mesures : h : 695 cm

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale
Phot. François Blanchetière
IVR82_20016902311NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Généralités du secteur du Confluent à Lyon (IA69000497) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 2e, Confluent

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Maryannick Chalabi, François Blanchetière

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale

IVR82_20016902311NUCA

Auteur de l'illustration : François Blanchetière

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation