Rhône-Alpes, Loire
Verrières-en-Forez
la Pra
2ème ferme

Ferme d'estive, dite jasserie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002672
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1809, G, 393 ; 1986, AX, 113, 114

Historique

Jasserie existante sur le cadastre ancien de 1809 (1809 G 393). Il semblerait qu'elle date de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Au 20e siècle, la jasserie est transformée en habitation avec le percement de plusieurs ouvertures dans le mur gouttereau principal, orienté à l'est. Un hangar est aménagé au devant du mur pignon nord. Les anciennes ouvertures sont encore visibles. Le logis, au nord-est, comportait une cuisine au rez-de-chaussée, avec deux ouvertures (une porte et une fenêtre) et une chambre au-dessus avec une petite baie; la cave, si elle existait, devait se trouver intra-muros. L'étable était accessible par une porte et éclairée par deux fenêtres. Depuis le mur pignon sud, percé d'une double porte précédée d'un montoir (pente aménagée) on accédait à la grange.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle, 20e siècle

Description

Jasserie à entrées séparées et cave dans-oeuvre (?). L'édifice est aujourd'hui transformé en habitation et de nombreuses ouvertures ont été percées dans le mur gouttereau (encadrements en moellons de ciment, pierre reconstituée, brique). Le matériau du gros oeuvre est le moellon de granite, et les baies anciennes ont leur encadrement en pierre de taille (deux baies sur le mur pignon nord, pour la cuisine et la chambre, sont en bois). La toiture à longs pans est couverte de tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type D3': jasserie à entrées séparées
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200061NUCA

Vue d'ensemble du mur pignon sud.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200062NUCA

Vue d'ensemble du mur pignon nord.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200063NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Verrières-en-Forez (IA42001491) Verrières-en-Forez
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20134200061NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble du mur pignon sud.

IVR82_20134200062NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble du mur pignon nord.

IVR82_20134200063NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation